

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 13	Subdivision de : AIX EN PROVENCE	Date: 28 novembre 2007
Inspecteurs	: R. MOUNIER - JL RHUL		
Exploitant	: ENDESA FRANCE		Code GIDIC : 064.00023
Site inspecté	: Centrale de Provence à Meyreuil		A ou D : A
Activité	: Fabrication d'électricité		Priorité : P1
Objet de la visite	: Pollution atmosphérique		
Présentation du site inspecté			
Description succincte des installations inspectées			
<p>Le chantier de la dénitrification - désulfurisation de la tranche 5 est presque terminé. Les essais n'ont pas démarré. L'utilisation des nouveaux ventilateurs de tirage génère énormément de bruit et des dispositifs d'insonorisation complémentaires sont en cours de montage</p> <p>Le bardage de la TR5 est en terminé</p>			
Contexte environnemental et socio-économique			
<p>Le contexte avec le voisinage est toujours difficile compte tenu des avancées et des progrès réalisés mais avec une progression relativement lente et le nouveau bruit depuis juillet 2007 (nouveaux ventilateurs de tirage)</p>			
Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....)			
<p>Travaux sur la tranche 5 : désulfurisation – dénitrification pour démarrage 1^{er} semestre 2008</p> <p>Etude envisagée pour la mise en place d'un groupe gaz (TR6)</p>			

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués
Autosurveillance et surveillance : améliorer le rendu

Continuer d'apporter des améliorations pour diminuer le bruit
- Documents consultés
Rapport de surveillance émissions atmosphérique
- Lieux visités
Tranche 5
- Autres remarques

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales)

L'exploitant doit continuer à s'améliorer pour le traitement des nuisances

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

M. SIMILE directeur site
M. BRUNELLO responsable environnement SNET
M. MAYER Adjoint au directeur en charge d'environnement et des travaux
M. SERROPIAN Responsable environnement site

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
1	Soldées – Les délais de mise en œuvre semble un peu trop longs