

Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DREAL Bourgogne

LE/556/2010

| | | | |
|---|--|---|--|
| Unité territoriale : UT 21 | | Subdivision : 1 | |
| Nom(s) du ou des inspecteurs : Laurent Eudes | | | |
| Date de la lettre d'annonce de l'inspection : Sans | | Date de l'inspection : 15/09/ 2010 | |
| Type d'inspection : <input type="checkbox"/> approfondie ou <input checked="" type="checkbox"/> courante ou <input type="checkbox"/> ponctuelle | | | |
| <input type="checkbox"/> inopinée ou <input checked="" type="checkbox"/> annoncée | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> planifiée ou <input type="checkbox"/> circonstancielle | | | |
| Motif de la planification : | | | |
| Vérification de la conformité des installations à l'APAE du 22 juillet 2005 pour les thématiques air et eau. | | | |
| Société : ACRODUR | | Autorisation | |
| Adresse : 11 boulevard Eiffel – BP 12 | | | |
| Commune : 21601 LONGVIC Cédex | | Priorité : UT | |
| Activité : Traitement des métaux par voie électrolytique ou chimique | | | |
| Liste des installations inspectées : | | | |
| L'ensemble des installations du site au regard des thèmes inspectés. | | | |
| Thèmes : EAU et AIR | | | |
| Référentiels de l'inspection : | | | |
| Arrêté Préfectoral d'Autorisation d' Exploiter (APAE) du 22 juillet 2005 | | | |
| Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection : | | | |
| M. Jacques DESBROSSES : Directeur général | | | |
| Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection : | | | |
| L'établissement est d'une manière générale bien tenu. Une seule non conformité a été constatée pour ce qui est de la ressource eau qui en outre est bien gérée tant sur le plan quantitatif que qualitatif. | | | |
| Pour ce qui est des effluents gazeux trois non conformités ont été relevées. | | | |
| Les non conformités relevées sont: | | | |
| – Les analyses des rejets gazeux au niveau des exutoires des deux chaudières n'ont jamais été réalisées. (art 20.1 de l'APAE) | | | |
| – Les analyses pour l'année 2009 des rejets des extracteurs 1 et 2 (trois points de rejet à ce jour) montrent que les rejets sont non conformes pour l'extracteur 1 en concentration (l'alcalinité est trois fois supérieure au résultat attendu) et en débit. Par ailleurs ces trois points de rejet n'ont pas fait l'objet d'analyses en 2010. (art 20.1 de l'APAE) | | | |
| – Aucune analyse des autres points de rejet canalisés n'a été effectuée. (Art 20.1 de l'APAE) | | | |
| – Les trois débourbeurs-déshuileurs sont installés. Toutefois ils n'ont pas été nettoyés en 2008 et en 2010. (Art 13.2 de l'APAE) | | | |

Suites envisagées :

Observations à traiter par courrier ;

Liste des documents établis suite à la visite :

Tableau des constats
Lettre à l'exploitant

Date et signature du ou des inspecteurs : 20 septembre 2010

L'inspecteur des installations classées



Laurent EUDES