

PRÉFÈTE DE LA CÔTE D'OR

Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Région Bourgogne

DIJON, le 16 mai 2011

Unité Territoriale 21

S:\ENVIRONNEMENT\Documents communs\Installations  
Classées\Etablissements\Plasto\2011 05 Inspection TAR\FCVI 16 mai  
2011.odt

Nos réf. : LE/CG/TAR/2011-284

Affaire suivie par : Laurent EUDES  
laurent.eudes@developpement-durable.gouv.fr  
Tél. 03/45/83/22/22 Fax: 03/45/83/22/95

INSTALLATIONS CLASSEES

VISITE D'INSPECTION DU 6 mai 2011

PLASTO S.A.S  
à  
CHENOVE

RAPPORT DE CONSTATATIONS

**1- INTRODUCTION**

L'inspection de cet établissement était une inspection approfondie, planifiée. Elle avait pour but de vérifier la conformité des tours aéroréfrigérantes à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2004 et à l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 6 janvier 2009. Elle s'est déroulée dans le cadre de l'action relative au contrôle des tours aéroréfrigérantes (TAR).

**2 - IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT**

Raison sociale : PLASTO S.A.S

Etablissement : 44, rue de Longvic - 21204 CHENOVE

Activité(s) principale(s) : Fabrication d'adhésifs à usage industriel et pharmaceutique et d'étiquettes

### **3 - SITUATION ADMINISTRATIVE**

L'établissement fait l'objet d'un Arrêté Préfectoral d'Autorisation d'Exploiter en date du 6 janvier 2009 pour l'exploitation de tours aéroréfrigérantes.

#### **4- INSPECTION DU 6 mai 2011**

##### **4.1 - Conditions de l'inspection**

L'inspection a été annoncée à l'exploitant par courrier.

##### *Personnes rencontrées lors de l'inspection*

L'inspection a été réalisée par Monsieur Laurent EUDES, inspecteur des Installations Classées.

Les personnes rencontrées lors de l'inspection étaient :

- Mme Martin Responsable HSE
- M.PAUTET – Directeur Industriel et Développement

##### *Référentiels et thèmes de l'inspection*

Le référentiel utilisé pour l'inspection est le suivant :

- Arrêté ministériel du 13 décembre 2004

Le thème de l'inspection était :

- L'exploitation des tours aéroréfrigérantes.

##### **4.2 - Constats réalisés**

L'ensemble des points inspectés sont ceux du référentiel de l'inspection détaillé ci-dessus. Les constats d'écarts sont présentés dans le tableau des constats.

Les observations sont les suivantes :

- Il convient de fournir le taux d'entraînement vésiculaire attesté du fournisseur qui doit-être  $< 0,01 \%$  du débit d'eau en circulation. (Art.2.2)
- Il convient de fournir une attestation précisant que le personnel intervenant sur les TAR a eu connaissance de la conduite de l'installation et des risques, en particulier le risque lié à l'usage des biocides.(Art.2.3)
- IL convient de démontrer la bonne gestion hydraulique dans l'ensemble de l'installation (Régime turbulent). (Art.2.4.2)

#### 4.3 – Suites envisagées

Nous proposons que les observations effectuées fassent l'objet d'un courrier adressé à l'exploitant.

P.J. : tableau des constats d'écarts et des constats pertinents

L' Inspecteur des Installations Classées



Laurent EUDES

