



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Région Bourgogne

DIJON, le **10 OCT. 2012**

Unité Territoriale 21

Z:\UNITES-TERRITORIALES\UT21\ENVIRONNEMENT\Documents
communs\Installations Classées\Etablissements\SEB Is\2012
INSPECTION TAR\Rapport de constatations.odt

Nos réf. : LE/PL/TAR/2012-570

Affaire suivie par : Laurent EUDES
laurent.eudes@developpement-durable.gouv.fr
Tél. 03/45/83/22/22 Fax: 03/45/83/22/95

INSTALLATIONS CLASSEES

VISITE D'INSPECTION DU 27 septembre 2012

Ets SEB – IS SUR TILLE

RAPPORT DE CONSTATATIONS

1- INTRODUCTION

L'inspection de cet établissement était une inspection approfondie, planifiée. Elle avait pour but de vérifier la conformité des tours aéroréfrigérantes à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2004. Elle s'est déroulée dans le cadre de l'action relative au contrôle des tours aéroréfrigérantes (TAR).

2 - IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

Raison sociale : Ets SEB
Etablissement : 21120 IS SUR TILLE
Activité(s) principale(s) : Travail des métaux

3 - SITUATION ADMINISTRATIVE

L'établissement fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 29 janvier 2001.

4- INSPECTION DU 27 septembre 2012

4.1 - Conditions de l'inspection

L'inspection a été annoncée à l'exploitant par téléphone.

Personnes rencontrées lors de l'inspection

L'inspection a été réalisée par Monsieur Laurent EUDES inspecteur des Installations Classées.

Les personnes rencontrées lors de l'inspection étaient :

- Monsieur MONNAT – Technicien environnement
- Mrs LAFRIQUE, SAMY – Sté VEOLIA eau

Référentiels et thèmes de l'inspection

Le référentiel utilisé pour l'inspection est le suivant :

- Arrêté Ministériel du 13 décembre 2004 (AM),

Le thème de l'inspection était :

- Les tours aéroréfrigérantes.

4.2. Constats réalisés

Globalement, l'inspection a montré que les installations étaient bien exploitées sur le plan environnemental.

L'ensemble des points inspectés sont ceux du référentiel de l'inspection détaillé ci-dessus. Les constats d'écarts sont présentés dans le tableau des constats.

Les principales observations sont les suivantes :

- Il convient que les non-conformités mentionnées dans le rapport de la Sté OFIS lors du contrôle du 12/09/2012 tant pour la tour Nord que pour la tour sud soient levées (**Art. 13**).

Par ailleurs, comme évoqué avec l'exploitant, il serait intéressant afin d'optimiser l'usage de l'eau, d'étudier la collecte des eaux pluviales et leur emploi au niveau des TAR en lieu et place de l'eau du réseau potable. La suppression des TAR, par l'usage des frigories de la nappe pourra également être étudié.

4.3 – Suites envisagées

Nous proposons que les observations constatées fassent l'objet d'un courrier adressé à l'exploitant.

P.J. : tableau des constats d'écarts et des constats pertinents

L'Inspecteur des Installations Classées



Laurent EUDES

