

# Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DREAL Bourgogne

LE/PL/2013-750

<b>Unité territoriale : UT 21</b>		<b>Subdivision : 1</b>	
<b>Nom(s) du ou des inspecteurs :</b> Laurent EUDES <b>Date de la lettre d'annonce de l'inspection :</b> par téléphone <b>Type d'inspection :</b> <input type="checkbox"/> approfondie ou <input type="checkbox"/> courante ou <input type="checkbox"/> ponctuelle <input type="checkbox"/> inopinée ou <input type="checkbox"/> annoncée <input type="checkbox"/> planifiée ou <input type="checkbox"/> circonstancielle <b>Motif de la planification :</b> ou <b>Détail des circonstances :</b> Fait suite à l'inspection du 15 mars 2013.			
<b>Société :</b> Sté AMORA <b>Commune :</b> CHEVIGNY SAINT SAUVEUR <b>Activité :</b> Agroalimentaire		<b>Autorisation</b>  <b>Priorité :</b> locale	
<b>Liste des installations inspectées :</b> L'inspection a porté essentiellement sur le respect des valeurs limites de rejets et sur le nouveau bassin de lissage. <b>Thèmes :</b> Eau.  <b>Référentiels de l'inspection :</b> Arrêté préfectoral d'autorisation du 18 octobre 2011.			
<b>Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :</b>  – Mme DURET – Directrice – Mme NICOLAS – Responsable Sécurité - Environnement			
<b>Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection :</b>  Le site progresse en matière de gestion des eaux pluviales et industrielles.  <u>Eaux industrielles :</u>  Afin de connaître et maîtriser au mieux l'usage de l'eau, l'exploitant a mis en place 23 nouveaux compteurs avec GTC. Ces compteurs subdivisionnaires permettent de mieux cerner les consommations d'eau et font suite à l'étude eau d'octobre 2012.  L'exploitant a également mis en circuit fermé les dernières pompes à vide encore en circuit ouvert (déclinaison des recommandations de l'étude eau). Le gain attendu en année pleine est de l'ordre de 17 000 m³/an.  La mise en service du bassin de lissage a permis d'apporter des améliorations notables. Ainsi, le pH et la température sont désormais - hors période de nettoyage du bassin en septembre – conformes. Des gains sont également constatés pour la DCO même s'il y a encore des pics non-conformes. Ce point doit être amélioré.  Enfin, le débit reste l'enjeu majeur. Les rejets sont bien au-delà de ce qui est autorisé dans l'arrêté préfectoral. Il convient que l'industriel intensifie sa démarche de réduction des consommations à la source. La révision des valeurs de rejet de l'arrêté préfectoral ne peut être exclue.  <u>Eaux pluviales :</u>  Les rejets d'eaux pluviales sont conformes.			

**Suites envisagées :**

Observations à traiter par courrier

**Liste des documents établis suite à la visite :**

Lettre à l'exploitant

Date et signature de l'inspecteur : 20 décembre 2013

Le rédacteur

Le vérificateur et  
l'approbateur

L'Inspecteur des Installations Classées

Le Responsable de l'Unité Territoriale de Côte d'Or

Signé

Signé

Laurent EUDES

Alain SZYMCZAK