

Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DREAL Bourgogne

Unité territoriale : 71		Subdivision : 3	
Nom(s) du ou des inspecteurs : Sophie OLEJNICZAK Date de la lettre d'annonce de l'inspection : 02/02/2012 Date de l'inspection : 16/02/2012 Type d'inspection : <input type="checkbox"/> approfondie ou <input type="checkbox"/> courante ou <input type="checkbox"/> ponctuelle <input type="checkbox"/> inopinée ou <input type="checkbox"/> annoncée <input type="checkbox"/> planifiée ou <input type="checkbox"/> circonstancielle Motif de la planification ou détail des circonstances : Programme pluriannuel de contrôle			
Société : GALVA SAÔNE Commune : SENOZAN Activité : Traitement et galvanisation des métaux		AS / A / E / D / NC Priorité : A enjeux	
Liste des installations inspectées : ensemble du site Thème : rejets atmosphériques, déchets et suites réservées à la précédente visite d'inspection Référentiel de l'inspection : certaines prescriptions des arrêtés suivants : <ul style="list-style-type: none"> • arrêté préfectoral du 29 mars 1999, • arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 			
Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection : M. MARTIN : Directeur du site ; M. MARILLER : Responsable technique sécurité/environnement du site			
Principales constatations effectuées : L'établissement, spécialisé dans la galvanisation à chaud des métaux, emploie 26 personnes. Certification ISO 9001 et 14001 et OHSAS 18001. Le jour de la visite, les principaux écarts ou non-conformité qui ont été identifiés sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> • le dimensionnement et la vérification de la classe du séparateur d'hydrocarbures n'ont pas été vérifiés, • le positionnement du SDIS sur l'obligation de mise en service du deuxième poteau incendie prévu dans l'arrêté préfectoral n'a pu être présenté, • le dispositif de rétention associé à l'aire de dépotage n'est pas suffisamment dimensionné lors de la mise en service de la cuve de stockage transitoire, • l'étude technique réalisée en fonction des conclusions de l'analyse du risque foudre n'était pas à disposition sur le site (intervention de la société FRANKLIN le 07/12/2011). L'exploitant devra transmettre à l'inspection les justificatifs de la levée de l'ensemble des écarts identifiés lors de la visite. Il transmettra également un échéancier de mise en œuvre des actions correctives.			
Suites envisagées : Lettre à l'exploitant			
Liste des documents établis suite à la visite : tableau des constats ; lettre à l'exploitant.			
Chalon-sur-Saône, le 03/04/2012 L'inspecteur des installations classées Signé Sophie OLEJNICZAK		Vérification et approbation : La responsable de subdivision Signé Delphine GIRARD	