

# Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DREAL Bourgogne

LE/MJH/2011/708

Groupe de Subdivisions : UT 21

Subdivision : 1

Nom de l'inspecteur : Laurent EUDES

Date de la lettre d'annonce de l'inspection : Sans

Date de l'inspection : 16 novembre 2011

Type d'inspection : ☐ approfondie ou ☒ courante ou ☐ ponctuelle  
☐ inopinée ou ☒ annoncée  
☐ planifiée ou ☒ circonstancielle  
☐ carrière avec RGIE ou ☐ carrière sans RGIE

Détail des circonstances :

Cessation d'activité.

Société : AMORA MAILLE

Autorisation

Commune : DIJON

Priorité : Autre

Activité : Fabrication de moutarde et sauces

Liste des installations inspectées : Ensemble du site.

Thèmes : Cessation d'activité. Remise en état.

Référentiels de l'inspection :

Le référentiel utilisé est constitué de l'ensemble des documents liés à la cessation d'activité et à la remise en état du site, à savoir :

1. Mémoire de cessation d'activité GES n° 10123 de décembre 2009.
2. Diagnostic environnemental du sous-sol – Mars 2010 n° 57951/A.
3. Plan de gestion – Mars 2010 n° 57952/A.
4. Dossier de récolement – Réhabilitation du site UNILEVER réf : 63626/A septembre 2011

Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :

M. GROS : Responsable sécurité

Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection :

Cette visite d'inspection/recolement fait suite à la première visite du 29 avril 2010 avant réalisation des travaux de décontamination.

Le plan de gestion cité en référence 3 prévoyait la décontamination des sols en 2 places. L'ensemble des installations existantes devant être détruit.

Le jour de la visite l'ensemble des bâtiments avait été rasé. Par ailleurs le sol a été décontaminé en deux places, zone 1 et zone 2.

Antea conclut dans le dossier cité en référence 4 : « Les constats de bords et fonds de fouilles donnent ainsi des résultats analytiques permettant un usage sensible du site et la réalisation d'un projet résidentiel (CAV sur les paramètres indices HCT et HAP, inférieurs aux limites de détection sur le paramètre COHV). »

La remise en état du site suite à la cessation d'activité permet donc tous les usages pour le site, même si une petite zone légèrement contaminée en bordure de l'Ouche n'a pu être traitée compte tenu de son emplacement.

L'inspection considère la remise en état comme satisfaisante et conforme à l'état de l'art et de la réglementation.

**Suites envisagées :**

Observations mineures à traiter par courrier ;

**Liste des documents établis suite à la visite :**

Lettre à l'exploitant

**Date et signature de l'inspecteur : 21 NOV. 2011**

L'Inspecteur des Installations Classées



Laurent EUDES