

Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DREAL Bourgogne

UNITE TERRITORIALE : Saône-et-Loire		Subdivision : 71M	
Nom(s) du ou des inspecteurs : Frédéric FILLAUDEAU			
Date de la lettre d'annonce de l'inspection : 28/04/2011		Date de l'inspection : 12/05/2011	
Type d'inspection : <input checked="" type="checkbox"/> approfondie ou <input type="checkbox"/> courante ou <input type="checkbox"/> ponctuelle <input type="checkbox"/> inopinée ou <input checked="" type="checkbox"/> annoncée <input checked="" type="checkbox"/> planifiée ou <input type="checkbox"/> circonstancielle			
motif de la planification :		détail des circonstances :	
Plan de contrôle des installations classées. .		/	
Société : SARL GAY		Autorisation	
Commune : Baudrières			
Activité : Fabrication de farine et d'aliments composés pour le bétail		Priorité : autre	
Liste des installations inspectées : établissement			
Thèmes : récolement des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 juin 2010			
Référentiels de l'inspection : - arrêté préfectoral d'autorisation n° 10-02707 du 18 juin 2010 - arrêté ministériel du 15 janvier 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines installations classées			
Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection : M Pierre GAY, gérant			
Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection : Suite au projet d'extension des installations de stockage de céréales, l'établissement a fait l'objet d'un nouvel arrêté préfectoral d'autorisation en juin 2010. A ce jour, la construction des nouvelles cellules de stockage n'a pas été réalisée. Les principales observations faites lors de l'inspection par rapport aux dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 18 juin 2010 sont les suivantes : - article 2.2.1 : L'installation de distribution de carburant n'est pas équipée d'une réserve de produit absorbant. - article 4.3.5 : Il est demandé à l'exploitant de faire procéder au nettoyage du séparateur à hydrocarbure et de veiller à son entretien périodique. Le bac à graisse prévu au niveau du rejet des eaux usées n'a pas été installé. - article 7.2.3 : Suite aux derniers contrôles des installations électriques, deux observations n'ont pas fait l'objet d'actions correctives. Les zones ATEX ne sont pas signalées. - article 7.5.5 : Les vannes d'isolement du bassin de confinement ne sont pas signalées. L'exploitant ne dispose pas de procédures incendie et pollution.			
Suites envisagées : Lettre à l'exploitant afin de lui rappeler les observations mentionnées lors de l'inspection.			

Liste des documents établis suite à la visite :


Bordereau de transmission au Préfet

Tableau des constats

Lettre à l'exploitant

Dijon, le 13 mai 2011

L'inspecteur des installations classées,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a cursive 'illaudeau'.

Frédéric FILLAUDEAU