

FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : COLAS

Site inspecté : Saint-Raphael

Date de l'inspection: 06 juillet 2017

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

ABSENCE DU PARAMETRE PH DANS LES PARAMETRES ANALYSES LE 02/03/2016 ET LE 23/02/2017

NOTA: FREQUENCE D'AUTO SURVEILLANCE ANNUELLE

Ecart aux dispositions de : l'article 3.1.4.3.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 26 juillet 2002

(Indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Simon FOURNIER

Responsable Matériel



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

De nouveaux prélèvements ont été réalisés le 18/07/17.

Vous trouverez ci-joint le rapport d'essai partiel avec la mesure de pH.

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Proposition de mise en demeure	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
Proposition d'arrêté complémentaire	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>

Commentaires :

L'inspection le : 02/08/2017

☒ Fiche soldée le : 02/08/2017



Laboratoire agréé par :
- le Ministère de la Santé
- le Ministère en charge de l'Environnement

Toulon, le 27/07/2017

ETS COLAS MIDI MEDITERRANEE
193 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN
CS50060
83600 FREJUS

Rapport d'essai partiel

Numéro Labo : 2017.9431-1

Déposé le.....: 18/07/2017 11:09
Prélevé le.....: 18/07/2017 08:00 par LE CLIENT dépôt Site Draguignan
Méthode de prélèvement...: selon modalités internes du préleveur et/ou du client
Motif de visite: Autosurveillance

N° échantillon	Heure Prél.	Commune	Type et libellé station	N° et nom Point	Type analyse	Début d'analyse
2017.9431-1-1	08:00	BOULOURIS	COLAS MEDITERRANEE MIDI	COMIME01 SORTIE SEPARATEUR BOULOURIS	Analyses Eaux Usées	18/07/2017

Paramètres eaux usées

Paramètre / Essai	Unité	Méthode	2017.9431-1-1 SORTIE SEPARATEUR BOULOURIS
Demande Chimique en Oxygène	mg/l O2	NF T90-101	106 (*) (c)(T)
DBO5	mg/l O2	NF EN 1899 (1ou2)	En cours (c)(T)
Matières en Suspension	mg/l	NF EN 872	15 (**) (c)(T)
pH Laboratoire	unités pH	NF EN ISO 10523	7.8 (c)(T)
Température de mesure du pH	°C	Méthode à la sonde	20.3 (T)

Analyses sous-traitées à CARSO-LSEHL (accréditation n°1-1531 disponible sur demande)

Paramètre / Essai	Méthode	2017.9431-1-1 SORTIE SEPARATEUR BOULOURIS
Famille de l'INDICE HYDROCARBURE	Méthode du sous-traitant	Analyse sous traitée à Carso-LSEHL : cette analyse est réalisée sous accréditation (portée n°1-1531 disponible sur demande), voir le rapport ci-joint.



Laboratoire agréé par :

- le Ministère de la Santé
- le Ministère en charge de l'Environnement

Toulon, le 27/07/2017

En microbiologie, selon la norme NF EN ISO 8199 de Janvier 2008:

- dans le cas d'un résultat numérique « résultat < 4 / volume », il faut considérer que la bactérie est présente dans le volume étudié
- dans le cas d'un résultat numérique « 4 < résultat < 10 / volume », il faut considérer que le résultat fourni est une estimation.

(*) date de minéralisation pour le paramètre DCO : 19/07/2017

(**) (filtre sartorius 13440-47-Q)

Caroline Bernard
Responsable du Pôle Environnement

FICHE D'ECART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : COLAS

Site inspecté : Saint-Raphael

Date de l'inspection: 06 juillet 2017

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

ABSENCE D'UN AVERTISSEUR SONORE OU VISUEL ALERTANT LE PERSONNEL DU POSTE DES EVENTUELS DEPASSEMENTS DU PARAMETRE POUSSIERE.

NOTA: L'ENREGISTREUR PAPIER DES SEUILS D'EMISSION DE POUSSIERE NE SEMBLE PAS FAIRE L'OBJET D'UN SUIVI ATTENTIF (NIVEAU D'ENCRE FAIBLE NE PERMETTANT PAS UNE BONNE LISIBILITE, ABSENCE D'INFORMATION SUR LA DATE DU DERNIER ETALONNAGE, ETC).

Ecart aux dispositions de : l'article 3.2.6 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 26 juillet 2002
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Simon FOURNIER
Responsable Matériel



EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Nous allons remplacer le système actuel d'enregistrement des seuils d'émission de poussière par un système plus récent qui permettra en plus l'avertissement sonore ou visuel du personnel de la centrale en cas de dépassement du paramètre poussière

DREAL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☒
Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☒
Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☒

Commentaires : Transmission sous 3 mois et justificatif relatif au remplacement du système avertisseur du paramètre poussière.

L'inspection le : 02/08/2017

☐ Fiche soldée le :