


**Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection
DREAL Bourgogne**

Unité Territoriale : Saône-et-Loire	Subdivision : S3
Nom des inspecteurs : Joanne DESREUMAUX et Fanny PERRIN Date de la lettre d'annonce de l'inspection : 25/01/2011 Date de l'inspection : 01/02/2011 Type d'inspection : <input checked="" type="checkbox"/> approfondie ou <input type="checkbox"/> courante ou <input type="checkbox"/> ponctuelle <input type="checkbox"/> inopinée ou <input checked="" type="checkbox"/> annoncée <input checked="" type="checkbox"/> planifiée ou <input type="checkbox"/> circonstancielle Motif de la planification : Établissement devant faire l'objet d'une visite tous les trois ans	
Société : TERREAL (usine route de Lessard) Commune : CHAGNY Activité : Fabrication de produits céramiques	Autorisation Priorité : A enjeux / IPPC
Liste des installations inspectées : ensemble du site Thèmes : Air, eau, bruit Référentiel de l'inspection : <ul style="list-style-type: none"> l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°07-02956 du 3 août 2007 (articles 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 4.1.2, 4.2.2, 4.3.4, 4.3.9, 6.2.1, 6.2.2, 7.5.3, 7.5.7, 7.6.5.1, 8.4, 9.2.1.1, 9.2.1.3, 9.2.3, 9.2.5) 	
Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection : <ul style="list-style-type: none"> M. LARGE : Directeur des deux usines de Chagny M. POUSSARDIN : Coordinateur Sécurité – Environnement pour les deux usines de Chagny Mme GAUTHIER : Animatrice Sécurité M. DULION : Services Généraux 	
Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection : L'inspection a montré que l'exploitant devait mettre en place une gestion plus rigoureuse des obligations réglementaires qui lui incombent. L'ensemble des constatations figure dans le tableau des constats joint en annexe. Les écarts relevés sont les suivants : <ul style="list-style-type: none"> les conduits d'évacuation des rejets atmosphériques présentent des non-conformités aux normes ISO 10780 et NF EN 13284-1 ; lors des campagnes de mesures des rejets atmosphériques réalisées en 2009 et 2010, des écarts portant sur les vitesses minimales d'éjection des effluents ont été constatés; les résultats de mesures des poussières réalisées en 2009 et 2010 sur le conduit n°1 ne respectent pas les valeurs limites fixées à l'article 3.2.4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 3 août 2007 ; le plan des réseaux présenté aux inspecteurs est un plan provisoire ; l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter les résultats des mesures réalisées en 2010 au niveau des points de rejet des eaux ; plusieurs stockages de produits susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols ne disposent pas de rétention. 	
Suites envisagées : Propositions au préfet	
Liste des documents établis suite à la visite : Tableau des constats Lettre à l'exploitant Propositions au préfet	


Date et signature : Dijon, le 11 février 2011

L'inspecteur des Installations Classées,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Desreumaux', with a long horizontal stroke extending to the right.

Joanne DESREUMAUX

L'inspecteur des Installations Classées

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F Perrin', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fanny PERRIN