

FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant :

Hertel-Khan-Hubel

Site inspecté :

Goudance

Date de l'inspection :

22/9/2010

Constat de l'inspecteur :

Absence de suites données aux documents d'adéquation entre les équipements électriques et les gaz ATEX.

INSPECTION

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

Art 3.5.3.3 relatif au matériel électrique de sécurité de l'AP d'entretien d'exploitant du 7 août 2004

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature


 Resp HSE

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

- La mise en adéquation des équipements électrique fait l'objet d'un contrat avec une société spécialisée dans le domaine (cf copie de la commande, contrat)
 - Un plan d'action a été élaboré pour prendre les actions à mener (voir copie jointe)
- Ce plan d'action sera actualisé en fonction de l'avancement des travaux

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☐Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐Non ☒

Proposition d'arrêt complémentaire

Oui ☐Non ☒

Commentaires :

☒ HOPI ☒ GIDIC ☐ non
 n° A / AIX / 201001362

L'inspection le :

30/12/2010

ARRIVEE - 4 NOV. 2010
 le

☐ Fiche soldée le :

Destinataire :

☒ attribution☐ info

Copie :

DIRE