

## FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : Rio Tinto

Site inspecté : Usine de Gardanne

Date de l'inspection : 29-06-11

064-00001-P1

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

Abaisse bien sur le relan d'expérience  
de l'encroûtage (laquage) permanent par polymère  
pulvérisé du stock à l'air libre de base.

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

Article 2 de l'APC du 15/11/10

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

P. THIBAUT



Resp HSE

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Le rapport d'efficacité de l'encroûtage du stock base usine est  
joint à la fiche d'écart (2 pages)

DRIRE

## Suites susceptibles d'être données

Ecart levé

Oui ☒ Non ☐

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

L'inspection le :

24/8/2011

☒ Fiche soldée le :

24/8/2011