

Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DREAL Bourgogne

Unité territoriale : Nièvre - Yonne		Subdivision : 89	
Nom(s) du ou des inspecteurs : Gaëlle LÉVITE			
Date de la lettre d'annonce de l'inspection : 24 février 2014		Date de l'inspection : 5 mars 2014	
Type d'inspection :	<input type="checkbox"/> approfondie	ou	<input type="checkbox"/> courante
	<input type="checkbox"/> inopinée	ou	<input type="checkbox"/> annoncée
	<input type="checkbox"/> planifiée	ou	<input type="checkbox"/> circonstancielle
Motif de la planification : Respect des fréquences de visite définies par le Plan Stratégique de l'Inspection			
Société : SALZGITTER Mannesmann Précision Étirage		AS / A / D / NC	
Commune : Saint Florentin			
Activité : Étirage à froid de tubes en acier		Priorité : A enjeux	
Liste des installations inspectées : ensemble du site			
Thèmes : eau et suites de l'inspection du 14 mars 2011			
Référentiels de l'inspection : arrêté préfectoral du 20 juin 2008			
Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :			
M. HALLEUX : directeur technique du site			
Mme CLAIR : coordinatrice santé, sécurité et environnement du groupe SMPE			
M. VEILANDE : conseiller santé, sécurité et environnement du site			
Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection :			
Le site est très bien entretenu et la thématique environnementale est suivie avec intérêt.			
Depuis la dernière inspection, certaines rubriques de la nomenclature des Installations Classées ont été modifiées. Le début de la visite de cette année a permis de faire un point sur le classement de l'établissement et les installations concernées. On peut aussi noter que ce site est maintenant soumis à la nouvelle directive IED (mise à jour de la directive IPPC) et classable dans la rubrique 3260 qui concerne le traitement de surface.			
Lors de l'inspection, quelques remarques ont été formulées :			
<ul style="list-style-type: none">• Le plan des réseaux d'eau est à compléter et à légender.• La concentration en MES dans les eaux pluviales est à diminuer.• Des recherches sont à mener sur les causes des dépassements des valeurs limites d'émergences en période de nuit.• Les non conformités sur les installations électriques sont à lever.• Les fréquences d'analyses des paramètres acides et alcalins dans les émissions atmosphériques sont à revoir.• Des investigations doivent être conduites pour réduire la concentration en Mg dans les eaux souterraines.			

Suites envisagées :

L'exploitant devra mettre en œuvre les dispositions qui s'imposent afin de répondre aux non-conformités et observations répertoriées ci-dessus et en rendre compte à l'inspection des installations classées.

Liste des documents établis suite à la visite :

Tableau des constats

Lettre à l'exploitant

Date et signature :

Dijon, le 20 mars 2014

L'Inspectrice de l'Environnement

SIGNE,

Gaëlle LÉVITE

Vérificateur et approbateur :

Dijon, le 20 mars 2014

Le responsable du groupe risques chroniques et impacts,

SIGNE,

Yves LIOCHON