

FICHE DE REMARQUES DE VISITE D'INSPECTION

Cette fiche n'a pas vocation à être publiée sur l'Internet de la DRIRE PACA
Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Entreprise: SOMECALieu: 15 RUE VEST

Date de l'inspection:

13/09/2005

L'EXPLOITANT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REMARQUES CONSTATEES PAR L'INSPECTEUR

SIGNATURE

DU REPRESENTANT

DE L'EXPLOITANT: M. FOISSE

SIGNATURE

DE L'INSPECTEUR: M. CARANTON

Remarques de l'inspecteur, issues de la visite d'inspection:

- Pour deux intérieurs, M. SANTEEC et ADAUMAS me faire parvenir les caractéristiques de conduite et les CCTSS.
- Les intérieurs des locatifs sont aussi soumis à la vérification périodique des organes de sécurité des véhicules sur route.
- les observations ci-après du 20/04 n'ont pas été suivies d'effet: à savoir
 - amélioration d'accès aux locaux
 - une mission de recouvrement mineur effectuée par l'agent "port des marques" et exploitation contre la cléuté!
 - épandage de poudre.
- omission de collecte des eaux pluviales au niveau du Picard (535H62)
- la visite terminée des locaux est fixée au 15/10/05.
- Dans le cadre de la conception des locaux (mise en place extérieure) il sera précis que dans tous les cas le dimensionnement de l'installation ne fera pas effectuer qu'un tiers de fonctionnement de la machine. à étudier.
- le fonctionnement de la pompe (échelle de flot) du point court de l'entrée de la machine doit être étudié.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives décidées avec leurs délais d'application)

~~DIRIRE~~

DIRECTION RÉGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Groupe de subdivisions du Var

Toulon, le 14 Septembre 2005

Zone Industrielle de Toulon-Est
1041, Avenue de Draguignan – BP 337
83 077 – TOULON Cedex 9

Tél : 04.94.08.66.08
Fax : 04.94.08.66.10
Mél : michel.caranta@industrie.gouv.fr
CAR-D200500755-MC-GA
GIDIC : 064.1230/P\$

L' Ingénieur de l'Industrie et des Mines
à
Société SOMECA
ZI des Consacs – BP 37
83170 – BRIGNOLES

O B J E T : Remarques issues de la visite d'inspection du 6 septembre 2005.
Carrière « FIERRAQUET » - Le Beausset.
Suites envisagées par l'exploitant sur la fiche de remarques.

P. JOINTE : Une fiche de remarques à compléter par l'exploitant.

Monsieur le Directeur,

Au cours de la visite d'inspection du 13/09/2005, il a été procédé à l'examen des points de l'ordre du jour suivant :

Présentation générale de la carrière et de son activité 2004 – Suites données à la dernière visite.

- *RGIE*

- bornage et panneaux d'identification de la carrière
- DSS et diffusion auprès du personnel
- électricité (habilitation et contrôle externe)
- empoussiérage (mesures et plan d'amélioration)
- tir de mines (plan de tir et documents annexes)
- véhicules sur piste (habilitation, permis de conduire, maintenance)

- *Environnement*

- trafic routier interne et accès de la carrière
- eaux superficielles et souterraines (mesures et maintenance)

- *Code du travail – surveillance des fronts*

- formation sécurité du travail
- registre du personnel et accident de travail

À la suite de cette inspection, vous trouverez ci-joint la fiche comprenant de simples remarques issues de la visite d'inspection.

Je vous demande de compléter la fiche sur tous les points par vos commentaires et par les suites que vous envisagez de prendre. Une réponse est attendue avant le 15/10/2005.

Restant à votre écoute pour toute observation complémentaire, je vous prie d'agréer, je vous prie d'agréer,
Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

L' Inspecteur des Installations Classées

Michel CARANTA

Scénario : DERS

DRIRE
DIRE

MINISTÈRE
DE L'ÉCOLOGIE
ET DU DÉVELOPPEMENT
SÉCURITÉ