

FICHE DE REMARQUES DE VISITE D'INSPECTION

Cette fiche n'a pas vocation à être publiée sur l'Internet de la DRIRE PACA
Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Entreprise : **GRANULATS
DU MIDI**

Lieu : **LE BEAUJEU**

Date de l'inspection:
6 septembre 2005

L'EXPLOITANT RECONNAÎT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REMARQUES CONSTATEES PAR L'INSPECTEUR

SIGNATURE

DU REPRESENTANT

DE L'EXPLOITANT:

M. SABATON

SIGNATURE

DE L'INSPECTEUR:

M. Caranta

Remarques de l'Inspecteur, issues de la visite
d'inspection:

Il conviendrait d'implanter les profils
déterminant la zone d'obstruction
sur les conditions particulières entre
EE' et EE' sachant qu'à l'Est de EE' il ne doit
plus y avoir d'obstruction.

La date de la visite annuelle d'inspection
doit être fixée. URGENT.

Le non fonctionnement des réseaux
de démarrage ne doit pas permettre
le démarrage de l'installation. Si
non il conviendrait de fournir un
système de secours. URGENT

Emploi des produits :

Il conviendrait de réduire voire
supprimer les quantités importantes
de produits au niveau de la
bière Tapis. Stockables fournis.
etc.

Suite à l'ouverture de la mine en
un seul, entre les lots 219 et 227 le
travail doit être effectué dans les
règles de l'art (plan de base des travaux
et les effectifs + registres etc. ---)

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées,
actions curatives et correctives décidées avec leurs
délais d'application)