

Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DRIRE Bourgogne

Groupe de Subdivisions 71	Subdivision 1
<p>Nom des inspecteurs : Aurélie DEUDON accompagnée de Marc LESCOUET</p> <p>Date d'annonce de l'inspection : 14 mai 2009 Date de l'inspection : 1^{er} juillet 2009</p> <p>Type d'inspection : <input type="checkbox"/> approfondie ou <input type="checkbox"/> courante ou <input type="checkbox"/> ponctuelle</p> <p> <input type="checkbox"/> inopinée ou <input type="checkbox"/> annoncée</p> <p> <input type="checkbox"/> planifiée ou <input type="checkbox"/> circonstancielle</p> <p>Motif de la planification : visite périodique</p>	
<p>Etablissement : S.M.E.T. N.E. 71</p> <p>Commune : CHAGNY</p> <p>Activité : Installation de stockage de déchets non dangereux</p>	<p>Autorisation</p> <p>Priorité : Prioritaire</p>
<p>Liste des installations inspectées : Installation de stockage de DND</p> <p>Thèmes : Déchets, Air, Eau</p> <p>Référentiel de l'inspection : Arrêté préfectoral 04/1477/2-3 du 07 mai 2004 Arrêté ministériel du 09 septembre 1997</p>	
<p>Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monsieur TRAMOY – Directeur du S.M.E.T. N.E. 71 - Madame MASSOT – Directrice adjointe du S.M.E.T. N.E. 71 - Monsieur FREMYET – Responsable du site - Monsieur KACZMAREK – Projectec Environnement 	
<p>Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le plan topographique du site n'est pas à jour. - La collecte des eaux de ruissellement par le fossé périphérique n'est pas complète au niveau du nouveau casier. - Le recouvrement des déchets n'est pas quotidien. De plus, la non dangerosité du bois utilisé pour le recouvrement n'est pas démontrée. - Les travaux d'installation de l'unité de traitement des lixiviats in situ et de valorisation du biogaz sont en cours alors que la note au préfet visée à l'article 30.1 n'a été envoyée que le 03 juillet 2009. - L'alimentation des engins en carburant est effectuée dans le casier en cours d'exploitation. - Des mauvais résultats d'analyse des eaux souterraines aux PZ2 et PZ2 bis et des variations importantes de paramètres sur les autres piézomètres ont été constatées mais non commentées. - Le renouvellement de garantie financière n'a pas été reçu par l'inspection des installations classées. - Suite aux travaux, la clôture de l'établissement n'est pas complète, notamment au niveau du le nouveau casier. - L'inspection des installations classées n'a pas reçu de suites aux déclenchements de portique de radioactivité ayant eu lieu en 2009. 	
<p>Suites envisagées :</p> <p>Observations à traiter par courrier.</p>	
<p>Liste des documents établis suite à la visite :</p> <p>Tableau des constats</p> <p>Lettre à l'exploitant</p>	
<p>Date et signature des inspecteurs : 31 juillet 2009</p> <p style="text-align: center;">SIGNÉ,</p> <p style="text-align: center;">Aurélie DEUDON</p> <p style="text-align: right;">SIGNÉ,</p> <p style="text-align: right;">Marc LESCOUET</p>	