

Note interne de visite d'inspection

PACA	GS: 13	Subdivision de : AIX EN PROVENCE	Date: 5 juillet 2006
Inspecteurs	: R. MOUNIER		
Exploitant	: LA SNET		Code GIDIC : 064.00023
Site inspecté	: Centrale de Provence à Meyreuil		A ou D : A
Activité	: Fabrication d'électricité		Priorité : P1
Objet de la visite	: Pollution atmosphérique et poussière		

Présentation du site inspecté

Description succincte des installations inspectées

Le chantier de la dénitrification - désulfurisation de la tranche 5 est commencé : fondation et montage de la structure support de d'installation

Le bardage de la TR5 est en voie d'achèvement

Les trémies de déchargement des camions sur le parc à charbon sont opérationnelles mais il subsiste beaucoup de poussière non traitée par les installations actuelles

Contexte environnemental et socio-économique

Le contexte avec le voisinage est toujours difficile compte tenu des avancées et des progrès réalisés mais avec une progression relativement lente

Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,...)

Travaux sur la tranche 5 : désulfurisation – dénitrification pour démarrage fin 2007

Etude envisagée pour la mise en place d'un groupe gaz (TR6)

Résultats de la visite d'inspection

Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

- Sujets évoqués
Autosurveillance et surveillance : améliorer le rendu
Poussières :
 - Amélioration de l'arrosage sur le parc à charbon
 - Amélioration de l'abattage des poussières au niveau des trémies de déchargement
 - Continuation des améliorations pour diminuer le bruit
- Documents consultés
Rapport de surveillance émissions atmosphérique
- Lieux visités
Tranche 5
Parc à charbon
Travaux traitement des fumées
- Autres remarques

Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales)

L'exploitant doit continuer à s'améliorer pour le traitement des nuisances

Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

M. MARTRE directeur site
M. BRUNELLO responsable environnement SNET
M. MAYER Adjoint au directeur en charge d'environnement et des travaux
M. SERROPIAN Responsable environnement site
M. SECCHY coordination travaux neufs sur le site

Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
1	Soldées – Les délais de mise en œuvre semble un peu trop longs