

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	SI GROUP SAS
Adresse de l'établissement	1111 Avenue George Washington BP 237 62404 BÉTHUNE
Activité de l'établissement	Fabrication de résines synthétiques
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	NA.
Nature des risques liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement	Produits stockés et risques associés : Produits toxiques, corrosifs ou inflammables. Risque principal : dispersion de produits toxiques. Communes concernées : Béthune, Beuvry, Essars.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des risques permettant d'y faire face	• Existence d'un SGS (système de gestion de la sécurité) avec des audits et des contrôles inopinés réguliers. • Détections produits dangereux, fumées et flammes. • Systèmes de réduction et de traitements des émissions. • Bassin de rétention des eaux. • Extinctions automatiques (+ de 40 m³ d'émulseur). • Catch tank (réservoir de sécurité fermé). • Identification des dangers par étude de dangers régulièrement révisée, et à chaque modification. • Cuvettes de rétention pour toute capacité liquide. • Automatismes de sécurité qui, par capteurs et/ou détecteurs mettent automatiquement les installations en position de sécurité par fermeture de vannes et/ou arrêt de pompes. • Maintenance préventive des équipements importants pour la sécurité. • Installations fixes de protection contre l'incendie. • Formation continue du personnel aux procédures et situations d'urgence. • Procédures de permis de travail pour toute interventionaccès limité sur les zones à risques. • Analyse systématique des incidents avec mise en place d'actions correctives et préventives. • Procédures de contrôle d'accès sur le site. • Pomperie incendie spécifique, avec réserve d'eau importante, secourue par des groupes électrogènes. • Vidéo surveillance et détections « anti-intrusion » sur le site.