

# LANXESS EPIERRE SAS

Rue de l'Andraye  
73220 Epierre /// Tél. 04 79 36 39 58  
hse.epierre@lanxess.com /// <http://www.lanxess.com>



Année d'implantation sur le site : 1923 /// Effectif moyen : 30 personnes  
Informations fournies par le responsable Hygiène Sécurité  
Environnement Qualité du site

## Activités /

Activité de fabrication d'additifs à destination de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie des retardateurs de flammes.  
Activité de mélange d'additifs à destination de l'industrie des lubrifiants.

## Réglementation du site /

L'arrêté préfectoral du 25 avril 2002 modifié en 2017 réglemente les activités du site. /// Les différentes études de danger sont mises à jour périodiquement, la dernière datant de 2014.

## Les risques et leurs effets /

Périmètre de la zone à risques (PPI) : 3500 m  
Scénario majorant associé : perte de confinement du bac de stockage principal avec inflammation spontanée dans la cuvette de rétention et dégagement de fumées irritantes

CARACT. DE DANGER DES PRODUITS	PICTOGRAMMES DE DANGER	RISQUES MAJEURS
solides et liquides toxiques, pyrophoriques, dangereux pour l'environnement		fumées toxiques, incendie, pollution

## Moyens de secours humains /

- Sauveteurs secouristes du travail
- Personnels formés à la lutte contre les feux de produits chimiques et exercices
- Cellule POI (Plan d'opération interne) gérée par du personnel d'astreinte

## Moyens de secours matériels /

- Détection et extinction incendie automatique
- Réseaux d'eau incendie
- Moyens d'extinction mobiles à destination du personnel
- Matériels d'intervention spécifiques aux nuages toxiques

## La sécurité au quotidien

### Mesures de prévention des risques /

- Diminution de la capacité de stockage des liquides toxiques
- Diminution de la capacité de stockage des solides toxiques
- Confinement du stockage des liquides toxiques
- Modernisation des automates de sécurité
- Suppression des effets dominos par éloignement des sources de dangers

