

Entreprise : Rhône Durance Granulats

064.01247

Orange – 84


07/11/2005

COURRIER ARRIVÉE

L'EXPLOITANT RECONNAÎT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REMARQUES CONSTATÉES PAR L'INSPECTEUR

Signature du représentant de l'exploitant:

Signature de l'inspecteur: A. ARIOLI



Remarques issues de la visite d'inspection:

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives décidées avec leurs délais d'application)

CONSTATATIONSENVIRONNEMENT – AP DU 03.06.02Suivi de la nappe :

Les dernières analyses datent de juin 2004. Une campagne de mesures des eaux des 2 forages FD1 et FD2 doit être effectuée en 2005.

Mesures de retombées des poussières :

Suite à la mise en service de la liaison fluviale le réseau de plaquettes existant devrait être complété par 3 nouvelles plaquettes positionnées respectivement dans la propriété voisine de M. LOUBET et en amont et en aval du poste de chargement

Bruits :

Les derniers relevés par un organisme extérieur agréé datent de 2004.

Prévoir pour fin 2005 des mesures en auto – contrôles

Suivi de l'insertion paysagère :

En application de l'article 24.1 de l'AP, fournir aux services de l'inspection de la DRIRE le document de synthèse de la perception visuelle de la carrière

Comité de suivi :

Prévu en décembre 2005

R.G.I.E.Plan de circulation :

A mettre à jour pour prendre en compte le déménagement des bureaux et le déplacement de la zone de parking

Empoussièrement :

J'ai noté :

- que des échanges avaient eu lieu avec le médecin du travail pour définir les aptitudes du personnel travaillant sur le site
- qu'une campagne de mesures hivernales était prévue en fin d'année

Prélèvement réalisé le 30 novembre sur les deux forages.

les 3 nouvelles plaquettes sont posées depuis le 30 novembre

Autocontrol prévu le 12 décembre 2005,

Reproduction du document en cours, sera transmis avec le Rapport d'activité 2005

Reunion Comité de Suivi 16 Dec 05

Rise à jour réalisée

Realisés 21-22 Novembre 05