

# Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 13</b>	<b>Subdivision de : Aix en Provence</b>	<b>Date: 10 décembre 2007</b>
<b>Inspecteurs</b>	: R. MOUNIER		
<b>Exploitant</b>	: CEA Cadarache		
<b>Site inspecté</b>	: MMB – 312 - STEP	<b>Code GIDIC</b>	: 064.00004
<b>Activité</b>	: Laboratoires de recherches	<b>A ou D</b>	: A
<b>Objet de la visite</b>	: Inspection	<b>Priorité</b>	: P2
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
Inspection du nouveau laboratoire de la STEP			
Visite du site MMB			
Visite ICPE 312 suite à incident et remise en service de la cellule de casse			
-			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
RAS			
<b>Evolutions prévisibles</b> (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,....)			
RAS			

## Résultats de la visite d'inspection

### Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

#### - Sujets évoqués

Contrôle effluents liquides  
Dispositions sur remise en service de la cellule casse due l'ICPE 312  
Avancement du chantier MMB

#### - Documents consultés

Résultats autosurveillance  
Méthode de réenfutage MMB

#### - Lieux visités

voir ci-dessus

#### - Autres remarques

### Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales)

RAS

Toutefois, suite au changement de la nomenclature (Rubriques 1700), il va falloir rédiger un nouvel AP

[la dimension des cadres est extensible]

### Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]

M. Brunel  
M Bonneval  
M. Thomine chef fluides STEP  
Chef Installation MMB  
Chef installation 312

### Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection

N° fiche	Commentaires (soldée? - évolution ?)