



Direction régionale de l'industrie
de la recherche et de l'environnement
de Bourgogne

www.bourgogne.drire.gouv.fr

Dijon, le **10 JUIL 2007**

Affaire suivie par : Laurent EUDES
29, rue Louis de Broglie – 21000 DIJON
Téléphone : 03.80.28.84.60 – Télécopie : 03.80.28.84.61
Courriel : laurent.eudes@industrie.gouv.fr
Etablissements\SEB Is\Inspection 090707\Rapport de constatations.doc
Groupe de Subdivisions de la Côte-d'Or
LE/PL/2007-420

INSTALLATIONS CLASSEES
VISITE D'INSPECTION DU 9 juillet 2007

Ets SEB

à

IS SUR TILLE - 21120

RAPPORT DE CONSTATATIONS

1- INTRODUCTION

L'inspection de cet établissement était une inspection approfondie. Elle avait pour but de vérifier la conformité des tours aéroréfrigérantes (TAR) à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2004. Elle s'est déroulée dans le cadre de l'action relative au contrôle des TAR.

2 - IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT

Raison sociale : ETS SEB
Siège social : 21261 SELONGEY CEDEX
Etablissement : 21120 IS SUR TILLE
Activité(s) principale(s) : Travail des métaux

3 - SITUATION ADMINISTRATIVE

L'établissement fait l'objet d'un :

- Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 29 janvier 2001.

4- INSPECTION DU 9 juillet 2007

4.1 - Conditions de l'inspection

L'inspection a été annoncée à l'exploitant par téléphone.

Personne rencontrée lors de l'inspection

L'inspection a été réalisée par M. Laurent EUDES

La personne rencontrée lors de l'inspection était :

- Monsieur J.F. MONNAT

Référentiels et thèmes de l'inspection

Les référentiels utilisés pour l'inspection sont les suivants :

- Arrêté ministériel du 13 décembre 2004.

Les thèmes de l'inspection étaient :

- Tours aéroréfrigérantes

4.2 - Constats réalisés

Globalement, l'inspection a montré que les installations étaient très bien exploitées sur le plan environnemental.

L'ensemble des points inspectés sont ceux du référentiel de l'inspection détaillé ci-dessus. Les constats sont présentés dans le tableau en annexe 1.

Les principales observations sont les suivantes :

- de fournir à l'inspection des installations classées les résultats de mesures et commentaires concernant la gestion hydraulique des circuits de refroidissement (point II.4.2).
- de faire indiquer sur le rapport d'analyse, la nature et concentration des produits de traitements (biocides, biodispersants.....) ainsi que la date de la dernière désinfection choc (point II.6.4).
- de rappeler que l'analyse de la qualité de l'eau d'appoint doit être effectuée une fois par an, celle-ci devra donc être réalisée avant le 31/12/2007 (point III.4.2).

4.3 – Suites envisagées

Nous proposons que les observations effectuées fassent l'objet d'un courrier adressé à l'exploitant.

P.J. : tableau des constats.

L'Inspecteur des Installations Classées



L.EUDES