



**PRÉFET
DU VAR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement**

Rapport de contrôle de l'inspection de l'environnement chargée des installations classées	
Référence : D-UD83-2020-0526	Date : 26/11/2020
Nom et adresse de l'établissement contrôlé	Code DREAL
Société PYROALLIANCE Établissement de Toulon Chemin Charles Battezzati Quartier Lagoubbran BP 2148 83063 Toulon Cedex	S3IC : 0064-00183 _____ <input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input checked="" type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> SHAUT <input type="checkbox"/> SBAS <input type="checkbox"/> IED
Activité principale : Fabrication et stockage de dispositifs pyrotechniques	
Date du contrôle : 02/10/2020	
Type de contrôle	
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection annoncée - Date de l'annonce de la visite : 08/09/2020 <input type="checkbox"/> Inspection inopinée	
Circonstances du contrôle	
<input checked="" type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Incident/Accident du	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Eau, Air, Déchets <input type="checkbox"/> REACH, RSDE, <input type="checkbox"/> Action Nationale _____ <input type="checkbox"/> Contrôles réglementaires <input type="checkbox"/> SGS, Vieillessement <input type="checkbox"/> Cessation, sols pollués </div> <div> Attributs affaire S3IC <input type="checkbox"/> Plainte <input type="checkbox"/> Autre : Suite Mise en demeure </div> </div>	
Thème(s) du contrôle	
Principale(s) installation(s) contrôlée(s)	
<ul style="list-style-type: none"> Bâtiments de stockage et de fabrication 	
Référentiel du contrôle	
<ul style="list-style-type: none"> Article 5 de l'arrêté préfectoral du 11/09/2018 Article 2.4.2 de l'arrêté ministériel du 29/07/2010 	
Fonctions de(s) personne(s) rencontrée(s)	
Société	Qualité
PYROALLIANCE	Directeur, Responsable HSE Site, Responsable HSE Groupe, Responsable technique
Copies	<input checked="" type="checkbox"/> Exploitant <input type="checkbox"/> DREAL <input checked="" type="checkbox"/> Chrono <input checked="" type="checkbox"/> SPR <input checked="" type="checkbox"/> UD <input checked="" type="checkbox"/> SG préfecture <input type="checkbox"/> Sous préfecture de _____ <input type="checkbox"/> Autre :

Constats de l'inspection

1 – Contexte

La société PYROALLIANCE (ARIANEGROUP) issue de la fusion en 1997, de PYROSPACE et PYROMECA, conçoit, fabrique et stocke des équipements pyrotechniques dans son établissement situé Chemin Battezzati, Quartier Lagoubran sur le territoire de la commune de Toulon depuis 1992.

Les installations principales sont constituées de plusieurs bâtiments dont certains sont dédiés aux activités de stockage de produits explosifs ou aux activités de fabrication de dispositifs pyrotechniques.

Cet établissement est aujourd'hui autorisé par arrêté préfectoral du 11/09/2018.

L'inspection portait sur les dispositions constructives des bâtiments et sur les moyens de protection incendie ainsi que sur les suites données par l'exploitant aux constats effectués lors de l'inspection précédente du 20/09/2017.

Le présent rapport rend compte des constats relevés sur les activités en fonctionnement telles qu'elles étaient le jour de l'inspection.

Seules les prescriptions du référentiel du contrôle citées en première page ont été contrôlées le jour de la visite.

2 – Principaux constats effectués lors de la visite d'inspection

2.1 - Suites données à la précédente inspection du 20/09/2017

Lors de l'inspection en date du 20/09/2017 il avait été relevé cinq écarts qui restaient à clore.

Ces cinq écarts ont eu une suite satisfaisante et sont clos.

2.2 Constats de l'inspection du 02/10/2020

La fiche de constats et d'observations est jointe en annexe du présent rapport.

Les prescriptions contrôlées qui n'ont pas fait l'objet d'un constat n'ont pas révélé de non-conformité au vu des équipements contrôlés le jour de la visite.

Les constats ont été présentés à l'exploitant à l'issue de la visite d'inspection.

2.2 Conclusion et propositions de l'inspection

Compte tenu des constats et observations formulés, l'inspection des installations classées propose les suites suivantes :

L'inspection des installations classées propose de prendre acte des mesures correctives mises en œuvre par l'exploitant suite aux constats relevés lors de la visite précédente du 20/09/2017.

Pour ce qui concerne les constats n° 1 et 3 mentionnés dans la fiche en pièce jointe , **il est demandé à l'exploitant d'apporter les éléments de réponse dans un délai de 2 mois.**

Équipe d'inspection :

Signature de l'inspecteur	Vérificateur	Approbateur

Pièces jointes : (fiche de constats et d'observations, 5 fiches d'écarts soldées)