

FICHE DE REMARQUES

Exploitant : Technic-Aviation		Site inspecté : Manosque		Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection	
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement		Signature de l'inspecteur		Date de l'inspection : 11/10/2007	
<p>– Eaux d'extinction d'incendie : le volume précis des eaux d'extinction d'incendie pouvant être recueillies dans la configuration actuelle des installations devra être indiqué à l'inspection des Installations Classées.</p> <p>– Moyens de lutte contre l'incendie : le dernier rapport des services de secours sera adressé à l'inspection des Installations Classées.</p> <p>– Vérifications des installations : elles sont réalisées après les périodes d'arrêt notamment. Le traçage de ces vérifications doit être amélioré (réf : article 13 de l'arrêté ministériel du 30/06/2006).</p> <p>– Déchets : la vérification du retour des bordereaux de suivi des déchets dangereux doit être formalisée.</p>		<p>– Signature de l'exploitant</p> <p>Nom, fonction et Signature</p> <p>FONTUGNE – Responsable salle de traitement</p>		<p>– Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):</p> <p>Le volume total cumulé des rétentions est de 12 225 litres</p> <p>Joint en annexe :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapport Initial des Services d'incendie et de secours ➤ Compte rendu de la visite complémentaire du 18/11/2003 <p>La vérification des installations après une période d'arrêt (congé d'été) est effectuée systématiquement. Désormais, un document spécifique tracera cette opération.</p> <p>Le retour des bordereaux de suivi de déchets sera tracé sur une feuille récapitulative.</p>	