

Unité départementale des Yvelines  
35, rue de Noailles  
78000 VERSAILLES

Versailles, le 10 mars 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 09/03/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **AUTO PIECES DES MUREAUX**

24 quai Glandaz

78130 LES MUREAUX

Références : AIOP n°0006503398

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/03/2022 dans l'établissement AUTO PIECES DES MUREAUX implanté 24, quai Glandaz 78130 LES MUREAUX. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Inspection suite à une plainte (horaires de fonctionnement)

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- AUTO PIECES DES MUREAUX (SAPM)
- 24 quai Glandaz 78130 LES MUREAUX
- Code AIOT dans GUN : 0006503398
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Respect des horaires de fonctionnement, des consignes écrites en cas d'alerte crue et des zones de stationnement des véhicules hors d'usages.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Stockage des véhicules hors d'usage sur le site	Arrêté Préfectoral du 05/12/2018, article 10 du cahier des charges	/	Sans objet

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Presse hydraulique	Arrêté Préfectoral du 18/01/2022, article 2	/	Sans objet
Consignes écrites	Arrêté Préfectoral du 18/01/2022, article 4	/	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant respecte les heures de fonctionnement autorisées pour la presse hydraulique

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** Presse hydraulique

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/01/2022, article 2
<b>Thème(s) :</b> Autre, Exploitation
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant est autorisé à exploiter la presse hydraulique d'une puissance inférieure à 150 kW sur son site des Mureaux (78130), sauf les samedis et jours fériés, et uniquement de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 les jours ouvrables.
<b>Constats :</b> Le jour de l'inspection à 09h30, l'inspection a constaté que l'exploitant respecte les horaires pour le fonctionnement de la presse hydraulique (10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00 : arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires n°78-2022-01-18-00006 du 18/01/2022). L'audition de la personne chargée de la conduite de la presse hydraulique a permis de vérifier qu'elle a connaissance des horaires et des jours autorisés pour son fonctionnement (du lundi au vendredi et uniquement les jours non fériés).
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**Nom du point de contrôle :** Consignes écrites

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 18/01/2022, article 4
<b>Thème(s) :</b> Autre, Consignes d'urgence
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant met en place une consigne d'urgence en cas d'alerte d'inondation, facilement accessible et connue du personnel utilisant et/ou manœuvrant la presse hydraulique. [...]
<b>Constats :</b> Le jour de l'inspection, l'inspection a vérifié que les consignes d'urgence en cas d'alerte d'inondation sont facilement accessibles (une copie affichée à l'accueil et une copie affichée au bureau). La consigne est connue du personnel du site.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet

**Nom du point de contrôle :** Stockage des véhicules hors d'usage sur le site

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 05/12/2018, article 10 du cahier des charges
<b>Thème(s) :</b> Autre, Cahier des charges
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;</li><li>• les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l'entreposage des véhicules en attente d'expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ;</li></ul> [...]
<b>Constats :</b> L'inspection a réalisé un contrôle inopiné sur plusieurs véhicules stationné sur une zone d'attente avant compactage avec la presse hydraulique. L'exploitant précise que les véhicules présents sur cette zone sont dépollués et permettent de récupérer des pièces automobiles pour la revente (pneumatiques, jantes, rétroviseurs...). Lors de la visite du site, l'inspection a constaté la présence de deux véhicules hors d'usage non dépollués sur la zone non étanche et affectée pour les véhicules hors d'usage dépollués. (le contrôle du bloc moteur a permis de constater la présence de fluides dans les réservoirs). L'inspection rappelle à l'exploitant qu'il doit s'assurer que tous les fluides ont été retirés des moteurs avant de stationner le véhicule sur la zone non-étanche.
<b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites
<b>Proposition de suites :</b> Sans objet