

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1/4

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : STMicroelectronics

Site inspecté : Fab8 (S.A.S) à Rousset

Date de l'inspection : 21 mars 2007

Constat de l'inspecteur :

Dépassement ces derniers mois de la valeur limite
en concentration en NH_3 sur laveur acide 102.

INSPECTION

Ecart aux dispositions de : art. 4.4.2 AP 24/11/2006
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la
visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Nom, fonction et Signature

A. DENIELLE

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Il s'agit de dépassements extrêmement faibles, uniquement
sur le laveur 102, et bien en deça des normes nationales et autres
A.P. d'installations similaires.

Les valeurs de rejets NH_3 des laveurs acide, rejets déjà
signifiés, ~~ont été~~ figurant dans le dernier arrêté
préfectoral, sont pratiquement top bones pour garantir 100% de
conformité au regard des technologies en place et de l'évolution
du mix de ces technologies.

Le site s'engage à travailler sur l'ajustement des
installations de régénération et de lavage pour optimiser à la fois
les lavages acides et ammoniacaux sur le 102.

→ Ajustements sur Q2 : nouvelles analyses pour
évaluation des impacts sur Q3

Suites susceptibles d'être données

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

DIRE

L'inspection le : 30 mai 2007

Fiche soldée

Oui ☐ Non ☒

le :

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

2/4

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : STMicroelectronics

Site inspecté : Fab8 (S.A.S) à Rousset

Date de l'inspection : 21 mars 2007

Constat de l'inspecteur :

Rejets liquides filière 1 :

Des polluants non prévus dans l'arrêté d'autorisation ont été détectés (Di(2-éthylhexyl)phthalate 25g/g ; benzène 0,5g/g ; chloroforme 0,5g/g) en avril 2007 dans le cadre de l'action nationale de recherche et de réduction de substances toxiques.

INSPECTION

Écart aux dispositions de : art. 3.2.3 AP 5/5/97 modifié.
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Nom, fonction et Signature

A. DENIELLE

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

ces mesures, datant de 2005, à l'occasion d'une campagne nationale de recherche de substances et d'information, doivent être confirmées.

De nouveaux prélèvements et recherches/analyses de ces 3 substances seront effectués.

EXPLOITANT

Processus en cours ; Résultats fin Juin/début Juillet

Suites susceptibles d'être données

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

DRIRE

L'inspection le : 30 mai 2007

Fiche soldée

Oui ☐ Non ☒

le :

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

3/4

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : STMicroelectronics

Site inspecté : Fab8 (S.A.S) à Rousset

Date de l'inspection : 21 mars 2007

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

Dépassements des valeurs limite pour les rejets liquides vers la station, en fluor (fluorés), en NH_4 (fluorés) notamment, depuis juin 2006 (au moins).

Ecart aux dispositions de : art. 3.2.3 (Annexe 2) AP 5/5/97 modifiée
(Indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Nom, fonction et Signature

H. DEMELLE

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Texte initial annulé et remplacé, par :

Nous fournissons à la DRIRE dans un délai de 3 mois un dossier sur l'évolution des activités de production sur le site de Rousset, et sur les conséquences relatives aux rejets liquides vers la station du GER, afin de parvenir mettre en cohérence les dossiers administratifs (autorisations d'exploitation) avec les rejets de chaque unité et les charges globales du site admissible par la station aquavale (Dossier de demande d'autorisation, arrêté complémentaire, ...)

le 16/05/07

Suites susceptibles d'être données

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☐

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☒

Commentaires :

DRIRE

L'inspection le : 30 mai 2007

Fiche soldée

Oui ☐ Non ☒

le :

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

4/4

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : STMicroelectronics

Site inspecté : Fab8 (S.A.S) à Rousset

Date de l'inspection : 21 mars 2007

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

Rejets liquides :

- les paramètres suivants ne sont pas contrôlés (mesures) :

NO₂, NEST, DBO₅, phénols, détergents, S.E.C et azote Kjeldahl

- Pour Cd et Hg : la limite de détection est supérieure aux valeurs limite autorisées.

Ecart aux dispositions de : art. 3.2.3 AP 5/5/97 modifié
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

(annexe 2)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Nom, fonction et Signature

A. DENIELLE

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Nous demanderons au GER de compléter / améliorer / préciser, la liste des contrôles / analyses / précisions effectués sur les rejets liquides.

Demande effectuée au GER en mai
Réponse du GER et compléments de mesures attendus sur Juin 2007

Suites susceptibles d'être données

Proposition de mise en demeure

Oui ☐Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐Non ☒

Commentaires :

DRIRE

L'inspection le : 30 mai 2007

Fiche soldée

Oui ☐Non ☒

le :