



| Rapport de contrôle de l'inspection de l'environnement chargée des installations classées | |
|---|--|
| Référence : D-0450-2020 | Date : 22 octobre 2020 |
| Nom et adresse de l'établissement contrôlé | Code DREAL |
| Société CEA CADARACHE | S3IC : 0064-00004 <input type="checkbox"/> P1 <input checked="" type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/> Autre <input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> SHAUT <input type="checkbox"/> SBAS <input type="checkbox"/> IED |
| Activité principale : Etablissement public de recherche et développement | |
| Date du contrôle : 10/09/2020 | |
| Type de contrôle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inspection annoncée - Date de l'annonce de la visite : 24/08/2020 <input type="checkbox"/> Inspection inopinée | |
| Circonstances du contrôle | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Plainte <input type="checkbox"/> Incident/Accident du <input type="checkbox"/> Autre : | |
| Thème(s) du contrôle | Attributs affaire S3IC |
| <input checked="" type="checkbox"/> Eau, Air, Déchets <input type="checkbox"/> REACH, RSDE, <input type="checkbox"/> Action Nationale <input type="checkbox"/> Contrôles réglementaires <input type="checkbox"/> SGS, Vieillessement <input type="checkbox"/> Cessation, sols pollués | |
| Principale(s) installation(s) contrôlée(s) | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ICPE 312 « Décontamination - démantèlement » • ICPE 801 « Rotonde » | |
| Référentiel du contrôle | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Article R541-43 du code de l'environnement • Arrêté du 23/06/15 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées • Arrêté du 30 octobre 2006 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret no 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et le formulaire du bordereau de suivi des déchets radioactifs mentionné à l'article 4 | |
| Fonctions de(s) personne(s) rencontrée(s) | |
| Société | Qualité |
| CEA | Chef d'installation Cellule de Sûreté et des Matières Nucléaires Responsables production et exploitation |
| Copies | <input checked="" type="checkbox"/> Exploitant <input checked="" type="checkbox"/> DREAL <input checked="" type="checkbox"/> Chrono <input checked="" type="checkbox"/> SPR <input checked="" type="checkbox"/> UD <input type="checkbox"/> SG préfecture <input type="checkbox"/> Sous préfecture de |

| |
|---------------------------------|
| Constats de l'inspection |
|---------------------------------|

I – Contexte

Le présent rapport rend compte des constats relevés sur les activités en fonctionnement telles qu'elles étaient le jour de l'inspection et des suites données à cette affaire.

Seules les prescriptions du référentiel du contrôle citées en première page ont été contrôlées le jour de la visite.

II – Principaux constats effectués lors de la visite d'inspection

2.1 – Suites données à la précédente inspection :

Cette inspection n'a pas de rapport avec la précédente inspection.

2.2 Constats de la visite du 10 septembre 2020

La fiche de constats est en annexe du présent rapport. Cette fiche comporte les éléments de réponse de l'exploitant (cf ci-dessous)

Les prescriptions contrôlées qui n'ont pas fait l'objet d'une fiche de constats n'ont pas révélé de non-conformité au vu des équipements contrôlés le jour de la visite.

Ces constats ont été présentés à l'exploitant à l'issue de la visite d'inspection. L'exploitant a transmis des éléments de réponse le 2 octobre 2020.

De manière générale les délais sur lesquels l'exploitant s'engage reçoivent l'approbation de l'inspection et devront être respectés. Certaines observations sont reprises ci-après. Les observations non reprises n'appellent pas de commentaire de la part de l'inspection.

Observation n° 6:

L'inspection constate, pour l'année 2019, que la part des déchets radioactifs reçus par l'ICPE 312 « décontamination-démantèlement » et provenant d'installations nucléaires de base est supérieure à 95 % (en prenant en considération le coefficient Q).

2.3 Conclusion et propositions de l'inspection

En fonction des constats, l'inspection de l'environnement ne propose pas de suite administrative.

L'exploitant devra transmettre, dans les délais annoncés, les documents manquants et les justificatifs de la mise en œuvre effective de ses engagements. Ces derniers seront vérifiés lors d'une prochaine inspection.

| |
|---|
| Equipe d'inspection : UD13 (antenne d'Aix-en-Provence) – SPR\URCS |
|---|

| Signature de l'inspecteur Les inspecteurs de l'environnement | Vérificateur L'inspecteur de l'environnement | Approbateur Pour la Directrice et par délégation L'adjointe au Chef de l'UD13 |
|--|---|---|
| | | |

Pièces jointes : (fiche de constats)