

**N° chrono : PIRA/AP/SR/2020- 1024**

**Date : 24 novembre 2020**

**INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES**  
**RAPPORT DE LA VISITE D'INSPECTION du 18 juin 2020**  
**Société INOVYN FRANCE**

**N° S3IC : 59-2685**

**Commune : ABERGEMENT LA RONCE (39)**

<b>Visite</b>					<b>Régime</b>	
<b>Priorité</b>		<b>Attributs S3IC n°1 :</b>  <b>Attributs S3IC n°2 :</b>				

**Liste des installations inspectées :**

- Service DCE : installations de chargement/déchargement de wagons de VCM (système de sprinklage)
- Service Pyrolyse des C3 : Stockage Ouest Tri
- Service SCS : stockage de sel

**Référentiel de l'inspection :**

- Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter modifié n° AP-2019-31 du 25 juillet 2019 ;

**Personnes rencontrées :**

- Chef du service Sécurité, Procédé et Environnement
- Agent de maîtrise, Service Sécurité, Procédé et Environnement
- Ingénieur, Service Sécurité, Procédé et Environnement
- Chef du service Intervention
- Chef du service Pyrolyse des C3
- Ingénieur Process, Pyrolyse des C3
- Chef de fabrication, service DCE
- Agent de maîtrise de jour, service DCE
- Chef de fabrication, service DCE

Ce rapport vaut rappel réglementaire à l'exploitant pour les constats de non-conformités.

Indépendamment des points contrôlés par l'Inspection des installations classées, il est de la responsabilité de l'exploitant de réaliser régulièrement les vérifications et suivis nécessaires pour s'assurer du respect de l'ensemble des prescriptions réglementaires applicables à son installation.

### **Synthèse :**

Lors de cette inspection, le tableau de suivi des constats (transmis par courriel à l'exploitant le 20/11/2020) a été mis à jour pour tenir compte des réponses apportées.

### **Propositions de suites**

Réponses à apporter aux constats non soldés. Les points nécessitant des compléments apparaissent non soldés.

### **Liste des documents établis suite à la visite :**

- Annexe 1 : Rapport de visite détaillé
- Tableau de suivi des constats d'inspection transmis par courriel du 20/11/2020.
- Lettre de suite à l'exploitant