



# PRÉFET DE LA SAVOIE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Unité interdépartementale  
des deux Savoie

Rapport de contrôle de l'inspection des installations classées		
Référence : 20212501-RAP-Inspection-RDM		
Nom et adresse de l'établissement contrôlé	Code DREAL	
Société RDM (ex Cascades) à La Rochette Avenue Maurice Franck, 73110 Valgelon-la Rochette SIREN : 333 512 440 SIRET : 333 512 440 00020	S3IC 61.04447 Priorité DREAL <input type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> AE <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> Autre Régime <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC SEVESO / IED <input type="checkbox"/> HAUT <input type="checkbox"/> BAS / <input type="checkbox"/> IED	
Activité principale : fabrication de papier, carton		
Date du contrôle : 01/04/2021		
Inspecteur : Clément NOLY		
Type de contrôle		
<input type="checkbox"/> Inspection annoncée <input type="checkbox"/> Inspection inopinée	<input type="checkbox"/> Inspection planifiée <input type="checkbox"/> Inspection circonstancielle	
Circonstances du contrôle		
<input type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Incident/Accident du 19/02/2021	<input type="checkbox"/> Plainte <input type="checkbox"/> Autre :	
Thème(s) du contrôle Mise en œuvre de l'APMU du 28 janvier 2021		
Principales installations contrôlées • Lieux de prélèvement (accès et jardin de Mr KUZAY et fossé situé en bordure du jardin).		
Référentiel du contrôle • Arrête Préfectoral de mesures d'urgence (APMU) du 28 janvier 2021		
Personnes rencontrées et fonctions		
Nom	Société	Qualité
Mme COURTOIS	RDM	Responsable environnement Énergie
Mme JOURDAIN	Améten	Ingénieur bureau d'étude spécialisé sites et sols pollués
Mr KUZAY	Particulier	Fils d'un propriétaire concerné par les écoulements du fioul
Copies	<input type="checkbox"/> Exploitant DREAL : <input type="checkbox"/> Chrono <input type="checkbox"/> PRICAE <input type="checkbox"/> Cellule G12 <input type="checkbox"/> Autre :	

## I – Synthèse de la visite et des constatations

### I.1 – Périmètre inspecté

L'objectif de l'inspection était d'assister à des prélèvements de terres polluées suite à la fuite de fioul du 23 janvier 2021. Les prélèvements ont eu lieu dans le jardin d'un particulier et dans le fossé impacté par cette pollution.

### I.2 - situation administrative de l'installation

L'exploitation des installations de la société RDM à Valgelon-la Rochette est autorisée par l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2010. Il a été complété par l'arrêté du 19 janvier 2015 relatif aux garanties financières, ainsi que par l'arrêté du 8 janvier 2019 prenant en compte les conclusions sur les meilleurs techniques disponibles (MTD) pour la production de pâte à papier et de carton au titre de la directive 2010/75/UE.

### I.3 – présentation succincte de l'historique industriel et administratif de l'établissement

L'entreprise fabrique du carton plat composé de fibres vierges destiné au marché pharmaceutique et alimentaire. Il s'agit du seul fabricant au sud du Rhin (France, Espagne, Italie). Le site emploie environ 330 personnes.

### I.4 – Fuite de fioul lourd (FOL) du 23 janvier 2021

Une fuite de fioul lourd provenant d'une cuve aérienne de stockage a eu lieu le 23 janvier 2021. Les zones impactées par cette pollution concernent le réseau d'eaux pluviales depuis la rue des Félices jusqu'au rejet dans le Gelon. Des déversements de fioul ont également été constatés dans des terrains agricoles et à proximité d'un jardin potager.

Les quantités de fioul déversées ont été évaluées par l'exploitant à 20 m<sup>3</sup>.

### I.5 – Pollution des sols

Un arrêté préfectoral de mesures d'urgence a été pris le 28 janvier 2021 par le préfet de Savoie. Cet arrêté précise à l'article 4 relatif à la pollution des sols que « *L'exploitant missionnera un bureau d'étude spécialisé afin d'évaluer l'impact de la pollution sur les sols, les cours d'eau. Cette évaluation sera effectuée sur le tracé intégral des zones impactées par la fuite de fioul lourd. Le bureau d'étude proposera un plan de gestion des sols* ». RDM a missionné le bureau d'études AMETEN pour réaliser ce diagnostic environnemental. Ce bureau d'études est certifié sites et sols pollués NFX 31-620-2.

### I.6 - Inspection

Cette inspection a permis de vérifier le positionnement des prélèvements de sols en lien avec le riverain témoin de l'incident afin de s'assurer de la représentativité des résultats présentés.

Les constats effectués sont présentés dans la fiche en annexe 1 du présent rapport. Pour chaque prescription concernée, le tableau rappelle son libellé, synthétise les déclarations de l'exploitant, indique les documents consultés, les constats effectués sur site et précise le cas échéant l'écart constaté et/ou les observations formulées pour améliorer la prise en compte de l'environnement et de la sécurité.

## II – Proposition de suites en fonction des enjeux et des engagements de l'exploitant

Concernant le résultat de la visite, aucune non-conformité n'a été relevée.

<b>Rédacteur</b> L'inspecteur de l'environnement	<b>Vérificateur/Approbateur</b> L'adjoint à la cheffe de l'unité interdépartementale des deux Savoie
---	---

### **Annexe 1 – Fiche de constats<sup>1</sup>**

#### **Constat N°1 :**

Les prélèvements de sols réalisés en présence de l'inspection ont été effectués selon le positionnement proposé par Améten avec l'accord du riverain témoin du déversement. (Cf annexe photo). Deux prélèvements ont été réalisés aux endroits les plus impactés par la pollution (entrée au niveau du portail et fossé contigu de la propriété de Mr KUZAY), un prélèvement a été réalisé à proximité du jardin potager.

Les résultats des analyses des terres prélevées seront transmis au bureau d'études par le laboratoire d'analyse le 16 avril 2021.

Un premier tableau de synthèse des données et d'interprétation des résultats compte tenu des normes sanitaires (champs jardins, ect...) sera communiqué par le bureau d'étude le 17 avril 2021.

<b>Conclusion</b>	<b>Référence réglementaire</b>	<b>Délai ou calendrier</b>	<b>Pour les NC, preuve de la remise en conformité (à apporter par l'exploitant avant l'échéance du délai)</b>
<input type="checkbox"/> Pas d'observation <input type="checkbox"/> Observation <input type="checkbox"/> Non conformité <input type="checkbox"/> Proposition de mise en demeure	Article 4 de l'APMU du 28 janvier 2021		


---

<sup>1</sup> L'exploitant peut demander cette annexe en format modifiable afin d'y mentionner les suites apportées aux non-conformités relevées.

## Annexe photo



Prélèvement fossé



Prélèvement jardin



Analyse visuelle des carottages par Améten



Prélèvements réalisés précédemment à la pelle mécanique