

Unité bi-départementale Charente et Vienne  
43, Rue du Docteur Duroselle  
16000 Angoulême

Angoulême, le 11 décembre 2023

## **Rapport de l'inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 21/11/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **TASTET**

Le Tastet  
16360 Reignac

Références : 2023 848 UbD16-86 Env16  
Code AIOT : 0007206214

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 21 novembre 2023 dans l'établissement TASTET implanté La Grange Neuve 16300 Guimps. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les tours aéroréfrigérantes (TAR) sont des installations susceptibles d'être à l'origine d'une prolifération des bactéries légionelles, lesquelles sont à l'origine de la maladie légionellose. Dans ce cadre, une action régionale est menée par l'inspection des installations classées, afin de contrôler les TAR soumises à la législation des ICPE.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- TASTET
- La Grange Neuve 16300 Guimps
- Code AIOT : 0007206214
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société est une distillerie dans le domaine du cognac. Elle dispose d'une TAR utilisée pour le process de distillation des eaux de vie.

### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- prescriptions techniques relatives aux TAR
- risques accidentels : dispositions relatives à la prévention du risque incendie

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire
3	Analyse méthodique des risques (AMR)	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 1. a)
5	Plan de surveillance	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 1. b)
7	Carnet de suivi	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. IV. 2.
12	Transmission des résultats	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3. e)
18	Stockage des eaux de vie	Arrêté Préfectoral du 22/12/2005, article 12.4.3
19	Rétention des eaux d'incendie	Arrêté Préfectoral du 22/12/2005, article 5.6

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire
1	Attestation du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.5.2. d)
2	Formation du personnel	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.1.
4	Plan d'entretien	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 1. b)
6	Procédures	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 1. c)
8	Prélèvements eau d'appoint	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 5.1.
9	Fréquence des prélèvements	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3. a)
10	Modalités de prélèvements	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3. b)
11	Modalités de prélèvements	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3. c)
13	Règles d'implantation	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.1. a)
14	Etat du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.5.2. c)
15	Rétention des aires et locaux de stockage	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.9.
16	Contrôle de l'accès	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.2.
17	EPI	Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 4.2.

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Concernant les TAR, plusieurs remarques visant à l'amélioration documentaire ont été formulées. L'exploitante s'est engagée à réaliser dans les meilleurs délais la déclaration GIDAF de ses analyses sur les TAR et à prendre pour ce faire rapidement contact avec la référente régionale de GIDAF. La gestion et le suivi des TAR n'appellent pas de remarque de fond.

La visite a également été l'occasion de faire un point sur 2 non-conformités constatées lors de la précédente visite, relative aux risques accidentels (caractère incombustible d'une barrière de porte de chais et repère visuel sur le bassin de rétention des eaux d'extinction d'incendie). Les actions nécessaires n'ont pas été réalisées ; ce point fera l'objet d'un suivi accru dans les prochaines semaines. En l'absence de réponse dans les délais impartis, il pourra être proposé une mise en demeure de régulariser la situation.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Attestation du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.5.2. d)
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Conception
<b>Prescription contrôlée :</b> Pour tout dévésiculeur installé à partir du 1er juillet 2005, le fournisseur du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires atteste un taux d'entraînement vésiculaire inférieur à 0,01 % du débit d'eau en circulation dans les conditions de fonctionnement nominales de l'installation.
<b>Constats :</b> Attestation transmise – TWK / 19/04/2017 Toutefois l'AMR indique l'absence d'une attestation de dévésiculeur => à faire modifier lors d'une évolution de l'AMR voir constat 3
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

### N° 2 : Formation du personnel

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.1.
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance de l'exploitation
<b>Prescription contrôlée :</b> L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident. L'exploitant s'assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personne impliquée directement ou indirectement dans l'exploitation de l'installation, y compris le personnel d'une entreprise tierce susceptible d'intervenir sur l'installation, sont formées en vue d'appréhender selon leur fonction le risque de dispersion et de prolifération des légionelles, associé à l'installation. Ces formations sont renouvelées périodiquement et a minima tous les cinq ans, de manière à s'assurer que les personnels soient informés de l'évolution des connaissances en matière de gestion de ce risque. Ces formations portent a minima sur : <ul style="list-style-type: none"><li>– les conditions de prolifération et de dispersion des légionelles ;</li><li>– les moyens préventifs, correctifs et curatifs associés (y compris caractéristiques et stratégie d'utilisation des produits de traitement, et moyens de surveillance) ;</li><li>– les dispositions du présent arrêté.</li></ul> En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélèvement d'échantillons en vue de l'analyse de la concentration en Legionella pneumophila est dispensée aux opérateurs concernés. Un plan de formation rassemblant les documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il comprend : <ul style="list-style-type: none"><li>– les modalités de formation, notamment en fonction des personnels visés, descriptif des différents modules, durée, fréquence ;</li><li>– la liste des personnes intervenant sur l'installation, précisant fonction, type de formation suivie, date de la dernière formation suivie, date de la prochaine formation à suivre ;</li><li>– les attestations de formation de ces personnes.</li></ul>
<b>Constats :</b> OK vues attestations du 09/11/2020 délivrées par Analysys pour les 2 personnes intervenantes + contenu de la formation OK C'est Analysys qui réalise les prélèvements ou qui mandate un prestataire. Vu attestation de

formation de l'intervenant en date du 14/10/2022

**Type de suites proposées :** Sans suite

### N° 3 : Analyse méthodique des risques (AMR)

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 1. a)

**Thème(s) :** Risques chroniques, Entretien préventif et surveillance de l'installation

**Prescription contrôlée :**

Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée sur l'installation. Cette analyse consiste à identifier tous les facteurs de risques présents sur l'installation et les moyens de limiter ces risques. Certains facteurs de risques peuvent être supprimés par la mise en œuvre d'actions correctives. D'autres sont inévitables et doivent faire l'objet d'une gestion particulière, formalisée sous forme de procédures, rassemblées dans les plans d'entretien et de surveillance décrits au point b ci-dessous.

L'AMR analyse de façon explicite les éléments suivants :

- la description de l'installation et son schéma de principe, ses conditions d'aménagement ;
- les points critiques liés à la conception de l'installation ;
- les modalités de gestion des installations de refroidissement, les différents modes de fonctionnement et configurations hydrauliques de l'installation : conduite en fonctionnement normal ou intermittent, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l'entretien, changement dans le mode d'exploitation, incidents, etc. ;
- les situations d'exploitation pouvant conduire à un risque de concentration élevée en légionelles dans l'eau du circuit de refroidissement, et notamment les éventuelles mesures compensatoires dont l'installation peut faire l'objet au titre des points I.2.c et II.1.g du présent article.

Dans l'AMR sont analysés les éventuels bras morts de conception ou d'exploitation, et leur criticité évaluée notamment en fonction de leur volume, et du caractère programmé ou aléatoire du passage en circulation de l'eau qu'ils contiennent. Le risque de dégradation de la qualité d'eau dans le circuit d'eau d'appoint est également évalué.

Cet examen s'appuie sur les compétences de l'ensemble des personnels participant à la gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles, y compris les sous-traitants susceptibles d'intervenir sur l'installation, par exemple pour la conduite, la maintenance ou le traitement de l'eau.

Sur la base de l'AMR sont définis :

- les actions correctives portant sur la conception ou l'exploitation de l'installation à mettre en œuvre pour minimiser le risque de prolifération et de dispersion des légionelles, les moyens mis en œuvre et les échéances de réalisation associés ;
- un plan d'entretien et un plan de surveillance adaptés à la gestion du risque pour l'installation ;
- les procédures spécifiques d'arrêt et de redémarrage, telles que définies au point c ci-dessous.

En cas de changement de stratégie de traitement ou de modification significative de l'installation, ou encore dans les cas décrits au point II.1 et II.2 b, et a minima une fois tous les deux ans, l'analyse méthodique des risques est revue par l'exploitant, pour s'assurer que tous les facteurs de risque liés à l'installation sont bien pris en compte, suite aux évolutions de l'installation ou des techniques et des connaissances concernant les modalités de gestion du risque de dispersion et de prolifération des légionelles.

La révision de l'AMR donne lieu à la mise à jour des plans d'entretien et de surveillance et à la planification, le cas échéant, de nouvelles actions correctives. Les conclusions et éléments de cette révision sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

**Constats :**

Fonctionnement saisonnier depuis début novembre pour 4 mois.

**La révision de l'AMR prend la forme d'un tableau reprenant les évolutions. Il serait préférable que le document soit autoportant lors des révisions : à ajouter :**

- **Description de l'installation à modifier : sert au process de distillation et pas à la climatisation**
- **voir constat 1 - ajouter attestation concernant le dévésiculeur**
- **mettre en annexe les documents relatifs au remplacement des nids d'abeilles (de septembre 2023) + voir si possibilité d'obtenir la documentation technique des buses d'aspersion.**

**A noter que la dernière révision de l'AMR indiquait un changement d'automates récent : cela n'a pas entraîné de modifications des procédures associées à l'AMR.**

**Type de suites proposées :** Susceptible de suites

**N° 4 : Plan d'entretien**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 1. b)

**Thème(s) :** Risques chroniques, Entretien préventif et surveillance de l'installation

**Prescription contrôlée :**

Les plans d'entretien et de surveillance visent à limiter le risque de prolifération et de dispersion des légionelles via la ou les tours. Ils ont notamment pour objectif de maintenir en permanence la concentration des Legionella pneumophila dans l'eau du circuit à un niveau inférieur à 1 000 unités formant colonies par litre d'eau. Ces plans concernent l'ensemble de l'installation, en particulier toutes les surfaces de l'installation en contact avec l'eau du circuit où pourrait se développer le biofilm. Ces plans sont mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant.

Le plan d'entretien définit les mesures d'entretien préventif de l'installation visant à réduire, voire à supprimer, par des actions mécaniques ou chimiques, le biofilm et les dépôts sur les parois de l'installation et à éliminer, par des procédés chimiques ou physiques, les légionelles libres dans l'eau de l'installation en amont des points de pulvérisation.

Pour chaque facteur de risque identifié dans l'AMR, une action est définie pour le gérer. Si le niveau de risque est jugé trop faible pour entraîner une action, l'exploitant le justifie dans l'AMR.

Une fiche décrivant et justifiant la stratégie de traitement préventif de l'eau du circuit adoptée par l'exploitant, telle que décrite au point 2 du présent article, est jointe au plan d'entretien.

Le plan de surveillance précise les indicateurs de suivi mis en place pour s'assurer de l'efficacité des mesures, tels que définis au I.1.3 des présentes consignes d'exploitation. Il précise les actions curatives et correctives immédiates à mettre en œuvre en cas de dérive de chaque indicateur, en particulier en cas de dérive de la concentration en Legionella pneumophila. La description des actions curatives et correctives inclut les éventuels produits utilisés et les modalités d'utilisation telles que les quantités injectées.

Les modalités de mise en œuvre de l'ensemble des mesures prévues dans les plans d'entretien et de surveillance sont formalisées dans des procédures. En particulier, chacune des situations de dépassement de concentration en Legionella pneumophila décrite au point II du présent article fait l'objet d'une procédure particulière.

Les cas d'utilisation saisonnière ou de fonctionnement intermittent sont analysés dans l'AMR et font l'objet de procédures adaptées dans le plan d'entretien et de surveillance. L'exploitant assure une gestion continue du risque de prolifération et de dispersion des légionelles à partir du moment où le circuit est en eau, au même titre qu'une installation fonctionnant en continu. Il s'assure de l'efficacité des actions préventives mises en œuvre, notamment en regard des objectifs

de concentration en Legionella pneumophila.
<b>Constats :</b> - plan de surveillance et d'entretien révisé le 20/09/2023 - vu : fiches de stratégies jointes
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**N° 5 : Plan de surveillance**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 1. b)
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Entretien préventif et surveillance de l'installation
<p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Les plans d'entretien et de surveillance visent à limiter le risque de prolifération et de dispersion des légionelles via la ou les tours. Ils ont notamment pour objectif de maintenir en permanence la concentration des Legionella pneumophila dans l'eau du circuit à un niveau inférieur à 1 000 unités formant colonies par litre d'eau. Ces plans concernent l'ensemble de l'installation, en particulier toutes les surfaces de l'installation en contact avec l'eau du circuit où pourrait se développer le biofilm. Ces plans sont mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant.</p> <p>Le plan d'entretien définit les mesures d'entretien préventif de l'installation visant à réduire, voire à supprimer, par des actions mécaniques ou chimiques, le biofilm et les dépôts sur les parois de l'installation et à éliminer, par des procédés chimiques ou physiques, les légionelles libres dans l'eau de l'installation en amont des points de pulvérisation.</p> <p>Pour chaque facteur de risque identifié dans l'AMR, une action est définie pour le gérer. Si le niveau de risque est jugé trop faible pour entraîner une action, l'exploitant le justifie dans l'AMR. Une fiche décrivant et justifiant la stratégie de traitement préventif de l'eau du circuit adoptée par l'exploitant, telle que décrite au point 2 du présent article, est jointe au plan d'entretien.</p> <p>Le plan de surveillance précise les indicateurs de suivi mis en place pour s'assurer de l'efficacité des mesures, tels que définis au I.1.3 des présentes consignes d'exploitation. Il précise les actions curatives et correctives immédiates à mettre en œuvre en cas de dérive de chaque indicateur, en particulier en cas de dérive de la concentration en Legionella pneumophila. La description des actions curatives et correctives inclut les éventuels produits utilisés et les modalités d'utilisation telles que les quantités injectées.</p> <p>Les modalités de mise en œuvre de l'ensemble des mesures prévues dans les plans d'entretien et de surveillance sont formalisées dans des procédures. En particulier, chacune des situations de dépassement de concentration en Legionella pneumophila décrite au point II du présent article fait l'objet d'une procédure particulière.</p> <p>Les cas d'utilisation saisonnière ou de fonctionnement intermittent sont analysés dans l'AMR et font l'objet de procédures adaptées dans le plan d'entretien et de surveillance. L'exploitant assure une gestion continue du risque de prolifération et de dispersion des légionelles à partir du moment où le circuit est en eau, au même titre qu'une installation fonctionnant en continu. Il s'assure de l'efficacité des actions préventives mises en œuvre, notamment en regard des objectifs de concentration en Legionella pneumophila.</p>
<b>Constats :</b> - plan de surveillance et d'entretien révisé le 20/09/2023 - indicateurs de suivi et actions correctives associées établies - prise en compte de l'activité saisonnière de la TAR OK - <b>compléter la fiche de stratégie sur eau d'appoint : en cas de paramètres non conformes,</b>

<p><b>l'exploitant se rapproche du laboratoire d'analyses, qui ne dispose pas d'astreinte formalisée, alors que la TAR fonctionne samedi et dimanche.</b></p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites</p>

**N° 6 : Procédures**

<p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I &gt; 3.7. I. 1. c)</p>
<p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Entretien préventif et surveillance de l'installation</p>
<p><b>Prescription contrôlée :</b>  Les procédures spécifiques suivantes sont également définies par l'exploitant :  – procédure d'arrêt immédiat de la dispersion par la ou les tours (arrêt des ventilateurs, de la production de chaleur ou de l'installation dans son ensemble), dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de production ;  – procédures de gestion de l'installation pendant les arrêts et les redémarrages de l'installation, dans les différents cas de figure rencontrés sur l'installation :  – suite à un arrêt de la dispersion d'eau par la ou les tours ;  – en cas de fonctionnement intermittent (arrêt complet de l'installation en eau et redémarrage non prévisible) ;  – en cas de fonctionnement saisonnier (arrêt complet de l'installation en eau et redémarrage prévisible) ;  – suite à un arrêt prolongé complet ;  – suite aux différents cas d'arrêts prolongés partiels pouvant survenir sur l'installation ;  – autres cas de figure propre à l'installation.</p> <p>Les périodes d'arrêt et les redémarrages constituent des facteurs de risque pour l'installation, les modalités de gestion de l'installation pendant ces périodes doivent être établies par l'exploitant de manière à gérer ce risque, qui dépend notamment de la durée de l'arrêt et du caractère immédiat ou prévisible de la remise en service et de l'état de propreté de l'installation.</p> <p>Dans un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine après tout redémarrage intervenant après un arrêt prolongé ou redémarrage saisonnier, une analyse en Legionella pneumophila est réalisée.</p>
<p><b>Constats :</b>  - Les procédures prévues réglementairement sont présentes.  - La procédure suite à arrêt prolongé complet est celle suite à arrêt prolongé.</p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>

**N° 7 : Carnet de suivi**

<p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I &gt; 3.7. IV. 2.</p>
<p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Suivi de l'installation</p>
<p><b>Prescription contrôlée :</b>  L'exploitant reporte toute intervention réalisée sur l'installation dans un carnet de suivi qui mentionne :  – les volumes d'eau consommés et rejetés mensuellement (mesure ou estimation) ;  – les quantités de produits de traitement préventif et curatif consommées chaque année ;  – les périodes d'utilisation (toute l'année ou saisonnière) et le mode de fonctionnement pendant ces périodes (intermittent ou continu) ;  – les périodes d'arrêts complet ou partiels ;</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- le tableau des dérives constatées pour la concentration en Legionella pneumophila, permettant le suivi de la mise en œuvre des actions correctives correspondantes ;</li> <li>- les dérives constatées pour les autres indicateurs de suivi ;</li> <li>- les actions préventives, curatives et correctives effectuées sur l'installation, notamment les opérations de vidange, de nettoyage ou de désinfection curatives (dates / nature des opérations / identification des intervenants / nature et concentration des produits de traitement / conditions de mise en œuvre) ;</li> <li>- les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs ;</li> <li>- les modifications apportées aux installations.</li> </ul>
<p><b>Constats :</b> Le tableau de suivi comporte bien les éléments prévus réglementairement.</p> <p><b>Ajouter intervenant (par défaut, le chef de culture)</b></p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites</p>

#### N° 8 : Prélèvements eau d'appoint

<p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I &gt; 5.1.</p>
<p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eau</p>
<p><b>Prescription contrôlée :</b> L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legionella pneumophila &lt; seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ;</li> <li>- matières en suspension &lt; 10 mg/l.</li> </ul> <p>La qualité de l'eau d'appoint fait l'objet d'une surveillance au minimum annuelle.</p>
<p><b>Constats :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'exploitant mentionne que seule l'eau du forage est utilisée en eau d'appoint</li> <li>- OK résultats d'analyse prélèvements du 06/10/2023</li> <li>- pas de possibilité d'installer un dispositif anti-retour mais la pompe au fond du puits dispose de cet équipement</li> </ul>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>

#### N° 9 : Fréquence des prélèvements

<p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I &gt; 3.7. I. 3. a)</p>
<p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déclaration GIDAF</p>
<p><b>Prescription contrôlée :</b> La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella pneumophila est au minimum bimestrielle pendant la période de fonctionnement de l'installation.</p>
<p><b>Constats :</b> Le dernier prélèvement TAR a été réalisé le 6 novembre 2023, jour du redémarrage de la TAR.</p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>

#### N° 10 : Modalités de prélèvements

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3. b)
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déclaration GIDAF
<b>Prescription contrôlée :</b> En particulier, si une injection ponctuelle de biocide a été mise en œuvre sur l'installation, un délai d'au moins quarante-huit heures après l'injection doit toujours être respecté avant prélèvement d'un échantillon pour analyse de la concentration en Legionella pneumophila, cela afin d'éviter la présence de biocide dans le flacon, qui fausse l'analyse.
<b>Constats :</b> Le biocide est déversé dans les bassins préalablement au redémarrage de la TAR. Le délai de 48 h est respecté.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

#### N° 11 : Modalités de prélèvements

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3. c)
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déclaration GIDAF
<b>Prescription contrôlée :</b> Le laboratoire, chargé par l'exploitant des analyses en vue de la recherche des Legionella pneumophila selon la norme « NF T90-431 (version 2020) » répond aux conditions suivantes : - le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 (septembre 2005) par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ; - le laboratoire rend ses résultats sous accréditation.
<b>Constats :</b> OK analyses réalisées par Ianesco
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

#### N° 12 : Transmission des résultats

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.7. I. 3. e)
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déclaration GIDAF
<b>Prescription contrôlée :</b> Les résultats d'analyses de concentration en Legionella pneumophila sont transmis à l'inspection des installations classées dans un délai de trente jours à compter de la date des prélèvements.
<b>Constats :</b> Le dernier prélèvement TAR a été réalisé le 6 novembre 2023, jour du redémarrage de la TAR. Les résultats ont été transmis par courriel du 24 novembre 2023, pas de détection des légionnelles et L. pneumophila. <b>Toutefois aucune déclaration GIDAF n'est enregistrée ; l'exploitante a fait part de difficultés avec la plateforme et s'est engagée à prendre contact au plus vite avec la référente GIDAF de la DREAL.</b>
<b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites

**N° 13 : Règles d'implantation**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.1. a)
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Dispositions générales
<b>Prescription contrôlée :</b> Les rejets d'air potentiellement chargé d'aérosols ne sont effectués ni au droit d'une prise d'air ni au droit d'ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de façon à éviter l'aspiration de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures ;
<b>Constats :</b> Les rejets de la TAR ne se trouvent pas à proximité d'une prise d'air ou de fenêtres, porte, VMC,...
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**N° 14 : État du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.5.2. c)
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Conception
<b>Prescription contrôlée :</b> La tour est équipée d'un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires en bon état de fonctionnement constituant un passage obligatoire du flux d'air potentiellement chargé de vésicules d'eau, immédiatement avant rejet.
<b>Constats :</b> Les dévésiculeurs sont accessibles facilement avec une échelle. Bon état visuel.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**N° 15 : Rétention des aires et locaux de stockage**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 2.9.
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention des aires et locaux de stockage
<b>Prescription contrôlée :</b> Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.
<b>Constats :</b> Produits stockés dans un local dédié, fermé à clé. Sol visuellement en bon état, étanche, produits sur rétention.
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

**N° 16 : Contrôle de l'accès**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I > 3.2.
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôle de l'accès
<b>Prescription contrôlée :</b> Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'installation et aux locaux techniques.

<p><b>Constats :</b> Le local dédié à la TAR est situé à l'arrière du bâtiment principal, fermé à clé.</p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>

**N° 17 : EPI**

<p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article I &gt; 4.2.</p>
<p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Protection des personnels</p>
<p><b>Prescription contrôlée :</b> Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant met à disposition des personnels intervenant à l'intérieur ou à proximité de l'installation, des équipements de protection individuels (EPI) adaptés ou conformes aux normes en vigueur lorsqu'elles existent (masque pour aérosols biologiques, gants...), destinés à les protéger contre l'exposition. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces équipements. Un panneau, apposé de manière visible, signale l'obligation du port des EPI, masques notamment.</p>
<p><b>Constats :</b> EPI disponibles, panneau visible</p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>

**N° 18 : Stockage des eaux de vie**

<p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/12/2005, article 12.4.3</p>
<p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention</p>
<p><b>Prescription contrôlée :</b> ... Chaque cuve de stockage est associée à une cuvette de rétention dont le volume est au moins égal à 50% de la capacité totale des cuves associées et à 100 % de la capacité de la plus grande cuve ; - Une porte au moins s'ouvre facilement vers l'extérieur et est pare flamme de degré une demi-heure au minimum - Chaque porte séparative avec la distillerie est équipée d'un dispositif évitant l'écoulement de liquide vers la distillerie.</p>
<p><b>Constats :</b> Lors de la dernière visite, il a été constaté qu'un barrage métallique démontable a été mis au niveau du portail d'accès au chai. Ce dispositif métallique et avec la présence de joints d'étanchéité en caoutchouc, ne serait pas résistant en cas d'incendie. Une barrière incombustible doit être créée à cet endroit ou tout autre dispositif de rétention déportée. <b>Lors de la visite, l'exploitante a fourni une attestation sur le caractère étanche de cette barrière. Toutefois, dans le cas des feux d'alcool, les flammes restent en surface de la nappe et sont donc susceptibles d'entrer en contact avec les joints combustibles.</b></p>
<p><b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites</p>

**N° 19 : Rétention des eaux d'incendie**

<p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 22/12/2005, article 5.6</p>
<p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, prévention de pollution du sous-sol</p>
<p><b>Prescription contrôlée :</b> Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont</p>

implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport.

Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.

L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie est recueilli dans un bassin de confinement.

**Constats :**

**Lors de la dernière visite, il a été demandé de mettre en place un repère permettant de visualiser le volume de rétention nécessaire qui correspond au volume d'eau susceptible d'être pollué en cas d'incendie. L'exploitante a indiqué ne pas l'avoir mis en place.**

**Type de suites proposées :** Susceptible de suites