

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	Yara France SAS, Usine d'Ambès
Adresse de l'établissement :	Chemin de Piétru 33810 Ambès
Activité de l'établissement :	Fabrication et expédition de fertilisants azotés destinés à l'usage agricole ainsi que d'Ammoniac et d'Acide Nitrique à usages industriels
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :	Non concerné
effets potentiels sur la santé	Risque toxique: -fuite d'Ammoniac: Ce produit, gazeux dans les conditions ambiantes est incolore mais d'odeur caractéristique. Il peut engendrer une irritation des voies respiratoires et oculaires fuite de gaz nitreux. Ce produit, de couleur rouge orange peut être irritant et corrosif pour la peau, les yeux ainsi que les voies respiratoires.

Résumé	des	princi	ipaux	Fuite	toxique:	détection	de	fuite	déclencha	nt l'a	rrêt	de
types de	scénar	ios et	des	l'alimentation de la fuite afin d'en limiter les effets.								
mesures	de m	aîtrise	des									
dangers permettant d'y faire Décomposition et de détonation d'ammonitrate : Contrôle de la											e la	
face:				•	,	oduit, des				ckage	et	de
				conditionnement pour éviter ce type d'évènement.								

Risque de décomposition et de détonation d'Ammonitrate