



## Fiche d'information

### Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public  
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

<b>Nom de l'établissement :</b>	<b>TOGETHER FOR LEATHER (TFL)</b>
<b>Adresse de l'établissement :</b>	4 rue de l'industrie 68 330 HUNINGUE
<b>Activité de l'établissement :</b>	La société TFL exploite, sur son site de Huningue, des installations de fabrication de produits pour l'ennoblissement du cuir
<b>Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :</b>	L'établissement est situé à proximité de la Suisse et de l'Allemagne.  Les effets de surpression d'un accident majeurs sont susceptibles d'impacter l'Allemagne
<b>Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :</b>	Les accidents majeurs identifiés peuvent engendrer des effets thermiques et toxiques en cas d'incendie et d'explosion
<b>Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :</b>	Le site est exploité par du personnel formé aux risques inhérents aux installations ainsi qu'aux produits manipulés, et apte à assurer la gestion des situations d'urgence.  Un Plan d'Opération Interne définit les fiches réflexes à suivre en cas d'incident ou les moyens de lutte contre l'incendie à mettre en œuvre . Il fait régulièrement l'objet d'exercices.