

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	VYNOVA MAZINGARBE SAS au 1 ^{er} juillet 2015 Ex. INEOS ChlorVinyls France SAS
Adresse de l'établissement	Chemin des soldats 62670 MAZINGARBE
Activité de l'établissement	Fabrication de PVC (Polychlorure de Vinyle)
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	Pas de scénario pouvant générer des scénarios dont les conséquences peuvent concerter des États frontaliers.
Nature des risques liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement	<p>Risque Incendie : effet thermique Effets potentiels : brûlures, intoxication par les fumées</p> <p>Risque Explosion : effet de surpression Effets potentiels : traumatismes liés à l'onde de choc</p> <p>Risque Toxique</p>
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des risques permettant d'y faire face	<p>Risque principal : BLEVE de la sphère de chlorure de vinyle</p> <p>Mesures de maîtrise des risques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identification des dangers par étude de dangers régulièrement révisée. • Équipes d'intervention internes en poste. • Bassins de rétention déportés. • Automatismes de sécurité qui, par capteurs et/ou détecteurs mettent automatiquement les installations en position de sécurité par fermetures de vannes et/ou arrêt de pompes. • Maintenance préventive des équipements importants pour la sécurité. • Installations fixes de protection contre l'incendie. • Formation continue du personnel aux procédures et aux situations d'urgence. • Procédure de permis de travail pour toute intervention sur site – accès limité sur les zones à risques. • Analyse systématique des incidents avec mise en place d'actions correctives et préventives. • Contrôle des accès.