

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	<i>EQIOM - Usine de LUMBRES</i>
Adresse de l'établissement	BP 50020 LUMBRES 62508 SAINT-OMER CEDEX
Activité de l'établissement	Cimenterie
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	Non concerné.
Nature des risques liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement	Les risques présents sur le site sont liés aux différentes matières, déchets combustibles susceptibles d'être stockés sur le site et qui peuvent être à l'origine d'effets thermiques, de surpression et d'émissions toxiques. Ces phénomènes n'ont pas d'effet direct en dehors du site.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des risques permettant d'y faire face	<p>Les principaux types de scénarios retenus dans l'étude des dangers sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les incendies qui peuvent se produire dans les différentes zones de stockage, • les émissions de fumées issues d'un incendie de stockage, • les émissions toxiques suite à une fuite ou une vaporisation, • l'explosion dans un stockage de combustible... <p>Les impacts potentiels liés à ces risques n'ont pas d'effet direct en dehors des limites de propriété du site.</p> <p>L'usine dispose à la fois de moyens de prévention contrôlés périodiquement (déTECTEURS, capteurs, système d'extinction automatique...) et de moyens d'interventions pour prévenir ces risques.</p>