

ROCKWOOL FRANCE SAS USINE DE SELM

ZI du puits du manoir
63700 Saint-Éloy-les-Mines /// Tél. 04 73 85 33 00
Mail-hse.usineselm@Rockwool.com ///
<http://www.rockwool.fr>



Année d'implantation sur le site : 1980 /// Effectif moyen : 600 personnes
Informations fournies par le responsable du département sécurité
environnement du site

Activités /

Fabrication de produits isolants à base de laine de roche présentant de nombreuses caractéristiques : thermiques, acoustiques, hydrophobes et de protection incendie.

Réglementation du site /

L'arrêté préfectoral du 2 août 2005 réglemente les activités du site. ///
L'étude de dangers est mise à jour périodiquement, la dernière datant de 2016.

Les risques et leurs effets /

Périmètre de la zone à risques (PPI) : 110 m
Scénario majorant associé : épandage d'un produit toxique au niveau d'un équipement industriel

CARACT. DE DANGER DES PRODUITS	PICTOGRAMMES DE DANGER	RISQUES MAJEURS
liquide toxique, dangereux pour l'environnement		nuage toxique, pollution

Moyens de secours humains /

- Sauveteurs secouristes du travail
- Équippers de seconde intervention
- Cellule de gestion de crise assurée par une équipe de permanence formée
- Service médical

Moyens de secours matériels /

- Réserves d'eau incendie
- Matériel de seconde intervention
- Protections incendie : sprinklers, déluge...
- Zone de dépotage sur rétention

La sécurité au quotidien

Mesures de prévention des risques /

- Confinement du stockage de produit toxique
- Renforcement des contrôles et des systèmes de détection
- Chaînes de sécurité instrumentées
- Installation de protection contre la foudre
- Contrôles à réception
- Zone sur rétentions
- Exercices POI (Plan d'opération interne) annuels

Actions de communication et sensibilisation /

- Visites de l'usine possibles à la demande des autorités ou de la municipalité
- Participation aux réunions de la CSS (Commission de suivi de site)

