

Unité départementale Meurthe et Moselle / Meuse
Division de Bar-le-Duc

Bar-le-Duc, le 10 février 2022

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 26 janvier 2022

Contexte et constats

Publié sur



INEOS COMPOSITES FRANCE

ZI Nord
8 Rue des Fontanges
55 400 ETAIN

Références : CL/27-2022

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26 janvier 2022 dans l'établissement INEOS COMPOSITES FRANCE implanté ZI Nord 8 Rue des Fontanges 55 400 ETAIN. L'inspection a été annoncée le 14 janvier 2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- INEOS COMPOSITES FRANCE (ex. ASHLAND FRANCE)
- ZI Nord 8 Rue des Fontanges 55 400 ETAIN
- Code AIOT dans GUN : 0006200802
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil bas

INEOS Composites fabrique des résines. L'inspection a porté sur les moyens d'extinction disponibles dans le magasin 2.6, au regard des produits présents.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Défense incendie

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées
 - les observations éventuelles
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Madame la Préfète, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

Nom du point de contrôle	Référence réglementaire	Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s)	Autre information
Moyens d'extinction	Lettre du 30 mars 2021,	/	
Formation	Lettre du 30 mars 2021	/	

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a satisfait aux demandes de l'inspection des installations classées précisées dans le

courrier du 30 mars 2021 et objets des points de contrôle du présent rapport.

2-4) Fiches de constats

Nom du point de contrôle : Moyens d'extinction

Référence réglementaire : Lettre du 30 mars 2021
Prescription contrôlée : Mettre à disposition à proximité de chaque produit chimique utilisé sur site, un moyen d'extinction approprié, tel que précisé dans la fiche de données de sécurité des produits
Constats : Le jour du contrôle, l'exploitant avait bien mis en place les moyens d'extinction prévus dans les fiches de données de sécurité à proximité des produits chimiques précisés dans la lettre du 30 mars 2021. Pour simplifier cette mise en place, il a rassemblé les produits nécessitant le CO ₂ comme moyen d'extinction dans la même travée (65).
Type de suites proposées : Sans suite

Nom du point de contrôle : Formation

Référence réglementaire : Lettre du 30 mars 2021
Prescription contrôlée : Former les opérateurs susceptibles d'intervenir en situation accidentelle aux spécificités de chaque produit chimique utilisé sur le site pour les moyens d'extinction
Constats : Le jour de l'inspection l'exploitant a présenté la liste de personnels formés au risque incendie au mois de juin 2021 par l'entreprise PSI. Cette formation théorique et pratique a mis l'accent sur le spécificité des produits chimiques et la nécessité des moyens d'extinction adaptés, notamment pour les produits objets du point de contrôle précédent.
Type de suites proposées : Sans suite