

## FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : EVD Site inspecté : EVD Gardanne Date de l'inspection : 05/12/12 SIIC-64-00014-P2

## Constat de l'Inspecteur :

Absence réserve d'emulsion dans l'embout.

## Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

Art 9.4 AP 25/08/2003

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur




L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Fania P.

Directeur Technique 5 Puy 5



Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

DRIRE

## Suites susceptibles d'être données

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☐

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

L'Inspection le :

Fiche soldée

Oui ☐Non ☐

le :