



**PRÉFET  
DES BOUCHES-  
DU-RHÔNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Service Prévention des Risques  
Unité Risques Chroniques et Sanitaires

Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Provence Alpes Côte d'Azur

## Rapport de contrôle de l'inspection de l'environnement chargée des installations classées

Date : 02/07/2021

Nom et adresse de l'établissement contrôlé		Code DREAL	
ARKEMA Saint-Menet 123 Boulevard de la Millière CS 90108 13374 Marseille		S3IC Priorité DREAL Régime SEVESO	S3IC : 0064-00651 <input checked="" type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> P3 <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> SHAUT <input type="checkbox"/> SBAS <input checked="" type="checkbox"/> IED
<b>Activité principale :</b> Chimie, fabrication d'AMINO 11 (acide amino undécanoïque), monomère utile pour la production de RILSAN (matière plastique à haute performance)			
<b>Date du contrôle :</b> 06/11/2020			
<b>Type de contrôle</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Inspection annoncée - Date de l'annonce de la visite : 06/10/2020 <input type="checkbox"/> Inspection inopinée			
<b>Circonstances du contrôle</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Plan de contrôle de la DREAL <input type="checkbox"/> Plainte <input type="checkbox"/> Incident/Accident du ..... <input type="checkbox"/> Autre :			
<b>Thème(s) du contrôle</b>		<b>Attributs affaire S3IC</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Eau, Air, Déchets <input type="checkbox"/> REACH, RSDE, <input type="checkbox"/> Action Nationale PC FF Trafic illégal <input type="checkbox"/> Contrôles réglementaires <input type="checkbox"/> SGS, Vieillessement <input type="checkbox"/> Cessation, sols pollués			
<b>Principale(s) installation(s) contrôlée(s) :</b> inspection réalisée en salle, sans contrôle sur le terrain.			
<b>Référentiel du contrôle :</b> articles 16 à 19 de l'arrêté préfectoral N° 137-2018 PC du 18 juin 2018 relatif au renforcement des actions de réduction des rejets atmosphériques de composés organiques volatils (COV)			
<b>Fonctions de(s) personne(s) rencontrée(s)</b>			
<b>Société</b> ARKEMA ARKEMA		<b>Qualité</b> • Directeur d'établissement • Responsable Environnement Système de Management et partie réglementaire ICPE	
<b>Copies</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Exploitant <input type="checkbox"/> DREAL <input type="checkbox"/> Chrono <input type="checkbox"/> SPR <input checked="" type="checkbox"/> UD <input checked="" type="checkbox"/> SG préfecture <input type="checkbox"/> Sous préfecture de _____ <input type="checkbox"/> Autre :	

## Constats de l'inspection

### I – Contexte

Cette inspection s'inscrit dans le cadre d'une opération de contrôle du respect de certaines dispositions des arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires prises à compter de juin 2018 pour le fonctionnement des installations de 13 établissements par le préfet des Bouches-du-Rhône afin de réduire et surveiller les émissions de composés organiques volatils (COV) d'origine industrielle et leurs impacts sur les pourtours de l'étang de Berre et du golfe de Fos-sur-Mer. Tous les établissements concernés ont été inspectés entre le 13/10/2020 et le 13/11/2020.

Le présent rapport rend compte des constats relevés sur les activités en fonctionnement telles qu'elles étaient le jour de l'inspection et des suites données à cette affaire.

Seules les prescriptions du référentiel du contrôle citées en première page ont été contrôlées le jour de la visite, à savoir essentiellement celles liées à la surveillance environnementale et à la gestion des anomalies d'émissions atmosphériques des COV.

### II – Principaux constats effectués lors de la visite d'inspection du 06/11/2020

#### 2.1 – Constats de la visite

La fiche de constats est en annexe du présent rapport.

Les prescriptions contrôlées qui n'ont pas fait l'objet d'une fiche de constats n'ont pas révélé de non conformité au vu du fonctionnement des installations contrôlées le jour de la visite. Ces constats ont été présentés à l'exploitant à l'issue de la visite d'inspection.

Outre les constats mentionnés en pièce jointe, il est demandé à l'exploitant de prendre en compte les observations qui y sont formulées en **surligné bleu**.

#### 2.2 Conclusion et propositions de l'Inspection

- Ecart : Aucun écart n'a été relevé lors de cette inspection.
- Observations : pour ce qui concerne les observations mentionnées dans la fiche en pièce jointe, **il est demandé à l'exploitant d'apporter les éléments de réponse dans un délai de 2 mois, sauf mention contraire.**

—

Equipe d'inspection : Unité Risques Chroniques et Sanitaires et Equipe Risques de l'Unité Départementale des Bouches-du-Rhône

---

**Annexe** : 1 - Fiche de constats et sa pièce jointe