

Fiche d'information - Établissement SEVESO Seuil Bas

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Arrêté du 26/05/2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées

Nom de l'établissement :	Dow France
Adresse de l'établissement :	ZI Erstein Gare - 32 rue de l'Expansion 67150 ERSTEIN
Respect du code de l'environnement :	<i>L'établissement est soumis aux dispositions réglementaires mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement, qu'il a fait l'objet d'une autorisation conformément à l'article L. 511-2 du code de l'environnement et qu'il a présenté une étude de dangers prévue à l'article L. 181-25 du code de l'environnement.</i>
Activités de l'établissement :	Le site est spécialisé dans la production de produits à base de polyuréthane (réalisés à partir de diisocyanates MDI et TDI) et de polyols.
Substances dangereuses présentes dans l'établissement :	Le site est autorisé à produire des substances classées sous les rubriques ICPE suivantes : <ul style="list-style-type: none">• 2660 Fabrication de polymères• 3410 Fabrication de polyols formulés et prépolymères• 4726 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7)
Information du public en cas d'accident :	Lors d'un POI, la commune d'Erstein est informée et peut donner une information via « Panneau-Pocket » - application permettant de communiquer avec les résidents de la commune.
Dernière inspection de l'établissement :	https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006700675
Autres informations pertinentes :	N/A

Date : 13/09/2024