

Unité interdépartementale Cantal/Allier/Puy de Dôme  
13 place de la paix  
15000 AURILLAC

Aurillac, le 20/06/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 18/06/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SOCIETE FROMAGERE DE CONDAT**

Rte de CLERMONT  
15190 Condat

Références : 20250623-RAPINSP-15-141-SocFromCONDAT  
Code AIOT : 0100003573

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 18/06/2025 dans l'établissement SOCIETE FROMAGERE DE CONDAT implanté Rte de CLERMONT 15190 Condat. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SOCIETE FROMAGERE DE CONDAT
- Rte de CLERMONT 15190 Condat
- Code AIOT : 0100003573
- Régime : Enregistrement

Site classé sous le régime de l'enregistrement. L'usine historique située dans le bourg de Condat a été déplacée en 2018 sur ce site. Son implantation a nécessité un important décaissé pour la réalisation de la plate-forme. L'usine sur l'aspect extérieur est bien organisée et très bien entretenue.

## **Contexte de l'inspection :**

- Récolement

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

RAS

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
PC1	Arrêté Préfectoral du 23/05/2019, article 1	Rubriques/installations
PC2	Arrêté Préfectoral du 23/05/2019, article 2	Rejet eau
PC3	Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 14	Défense incendie
PC4	Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 19	Rétentions
PC5	Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 26	Prélèvement eau

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Une actualisation du cadre Gidaf par le service d'inspection est à faire. Par ailleurs l'exploitant transmettra le programme de surveillance complet (RSDE) avant fin 2025 comme il s'y est engagé par courrier du 15/01/2025.

### 2-4) Fiches de constats

PC1

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 23/05/2019, article 1
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Listes installations
<b>Prescription contrôlée :</b> Rubriques et classement
<b>Constats :</b> 2230 : rubrique principale sous le régime de l'enregistrement. Niveau d'activité actuel := 65 000 l/jour - Conforme 2910 : puissance inchangée Régime DC- Conforme 4718 : stockage gaz, capacité inchangée Régime DC - Conforme 1185 : gaz à effet de serre - Installation froid fonctionnant au propane, modification actée par APC de 2020 - Conforme
<b>Type de suites proposées :</b> Sans suite

PC2

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 23/05/2019, article 2
<b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux industrielles
<b>Prescription contrôlée :</b> Dispositif en place et Respect des valeurs de rejet
<b>Constats :</b> Le site dispose de sa propre installation de traitement déportée en aval de Condat à environ 1,5 km. La conduite sous pression est sous responsabilité de l'exploitant sur l'ensemble du linéaire. Les effluents sont collectés et envoyés vers la station sans traitement particulier (variations de pH importantes). Le poste de refoulement est équipé de deux pompes. Le dispositif est prévu pour

une mise en charge des réseaux en cas de défaillance.

Les prélèvements sont réalisés en entrée (débit) et sortie station. Les résultats sont saisis sur Gidaf. Une actualisation du cadre Gidaf est à réaliser par l'inspection (paramètres azote absent sur le cadre utilisé). Les valeurs de rejet sont respectées sur 2025. Par ailleurs l'exploitant a transmis à la Dreal le calendrier de réalisation de la recherche des substances RSDE et de proposition de programme de surveillance d'ici fin 2025. Après validation l'inspection actualisera le cadre Gidaf en conséquence.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### PC3

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 14

**Thème(s) :** Risques accidentels, Défense incendie

**Prescription contrôlée :**

Dispositifs en place

**Constats :**

L'ensemble des bâtiments sont sous sprincklage avec réserve dédiée de 600m<sup>3</sup>.

A l'entrée du site une réserve incendie directement accessible par les services de secours de 400 m<sup>3</sup> est disponible.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### PC4

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 19

**Thème(s) :** Risques accidentels, Rétentions

**Prescription contrôlée :**

Dispositifs en place

**Constats :**

Les eaux strictement pluviales sont collectées et déversées directement dans le cours d'eau. En cas de pollution l'ensemble des écoulements sont recueillis par les réseaux pluviaux et eaux industrielles vers un point bas équipé d'un système de vanne pouvant diriger les eaux soit vers le bassin de rétention d'une capacité de 550 m<sup>3</sup>, soit vers la station. Les équipes sont informées, toutes les indications nécessaires aux manœuvres sont clairement affichées .

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### PC5

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 24/04/2017, article 26

**Thème(s) :** Risques chroniques, Prélèvements eau

**Prescription contrôlée :**

Consommation

**Constats :**

Le site est alimenté par le réseau collectif équipé en entrée d'un disconnecteur vérifié annuellement. Les besoins en eau sont assurés exclusivement par ce réseau.

La consommation correspond à un ratio de 2,5 l d'eau/litre de lait traité soit 42 000 m<sup>3</sup> sur 2024. Compte tenu de ces bonnes performances, les potentiels de réduction sont extrêmement faibles

selon l'exploitant. L'inspection attire l'attention sur les risques de pénurie compte tenu du contexte climatique et de la configuration géographique.

**Type de suites proposées :** Sans suite