

## Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DREAL Bourgogne

Unité territoriale de Saône et Loire		Subdivision : Subdivision de Mâcon
<b>Nom de l'inspecteur :</b> Nahima BOULEBBINA		
<b>Date de la lettre d'annonce de l'inspection (courriel) :</b> 3 octobre 2011 <b>Date de l'inspection :</b> 19 octobre 2011		
<b>Type d'inspection :</b> <input type="checkbox"/> approfondie    ou <input type="checkbox"/> courante    ou <input type="checkbox"/> ponctuelle <input type="checkbox"/> inopinée    ou <input type="checkbox"/> non inopinée <input type="checkbox"/> planifiée    ou <input type="checkbox"/> circonstancielle		
<b>Société :</b> AMCOR <b>Commune:</b> Chalon sur Saône <b>Activité :</b> Fabrication de capsules en métal (aluminium)		<b>Autorisation</b> <b>Priorité :</b> A enjeux
<b>Liste des installations inspectées :</b> Points de rejets eaux pluviales <b>Thème :</b> Risques accidentels <b>Référentiels de l'inspection :</b> Arrêté préfectoral de mise en demeure du 07 septembre 2009 Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 06 mars 2009		
<b>Liste des noms et qualités des personnes rencontrées</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- M. MATRAT Gérard, Directeur établissement,</li><li>- M. RENAUD-BEZOT Nicolas, Responsable ESS</li></ul>		
<b>Principales constatations effectuées, principaux constats d'écart par rapport au référentiel d'inspection :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- La convention de rejets des eaux a été signée.</li><li>- Les travaux (à l'intérieur du site) permettant l'indépendance des réseaux ont été réalisés.</li><li>- Des obturateurs ont été placés au niveau des 5 points de rejets de manière à confiner les eaux d'extinction en cas d'incendie.</li><li>- Six séparateurs à hydrocarbures ont été installés.</li><li>- Aucune analyse sur les rejets à l'atmosphère n'a été réalisée en 2010.</li><li>- Le plan de gestion des solvants fait apparaître un dépassement des émissions diffuses en 2010.</li></ul>		
<b>Suites envisagées :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Observations à traiter par courrier.</li></ul>		
<b>Liste des documents établis suite à la visite :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fiche de constatations</li><li>- Tableau des constatations</li><li>- Lettre à l'exploitant</li></ul>		
<b>Rédacteur</b>  A Mâcon, le 09 mars 2012 L'inspecteur des installations classées  <i>Original signé</i>  Nahima BOULEBBINA	<b>Vérificateur</b>  A Mâcon, le 13 mars 2012 Le Chef de Subdivision  <i>Original signé</i>  Nicolas GUERIN	<b>Approbateur</b>  A Mâcon, le 14 mars 2012 Le responsable de l'unité territoriale de Saône-et-Loire  <i>Original signé</i>  Patrice CHEMIN