

## Note interne de visite d'inspection

DRIRE PACA	GS84	Subdivision Nord Vaucluse	Visite du 15 novembre 2006
Inspecteur	: Guy Estrade et Jean Luc Bussière		
Exploitant	: GRANGEON ET FILS DELTA DECHETS		Code GIDIC : n° 64 398
Site inspecté	: Centre de Stockage de déchets du Coudoulet		Régime : A
Activité	: Mise en décharge		Priorité régionale : P1
Objet de la visite	: INSPECTION « CROISEE » approfondie		

### Présentation du site inspecté

#### Description succincte des installations inspectées

Le site est un centre de stockage de déchets ultimes ne comportant pas d'alvéole spécifique (inertes, plâtres, amiante...). La Société Grangeon SA est une société indépendante (adhérente au GNPME du déchet et de l'environnement et à la FNADE)

#### Contexte environnemental et socio-économique

70% des apports sont industriels. L'essentiel de la collecte des déchets ménagers des collectivités est réalisée dans le Vaucluse (déchetteries, quais de transfert...)

#### Evolutions prévisibles (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs,...)

Delta Déchets gère un autre site sur Aix (Arbois). Projet sur Valréas en sursis à statuer.(avis favorable du CDH).

## Résultats de la visite d'inspection

#### Description sommaire du déroulement de la visite (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)

##### Sujets évoqués

- procédure d'admission des déchets (certificat d'acceptation préalable)
- réception des déchets - protocoles de contrôle (interne et externe) - refus
- conditions d'exploitation.

##### Documents consultés

- procédures : certificat d'admission, refus, conventions A et B Apave...

##### Lieux visités

- alvéole en exploitation
- abords
- 

##### Autres remarques

**Conclusions de l'Inspection (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales...)**

Voir lettre de conclusion

**Personnes rencontrées [noms, fonctions, ...]**

Mme GREANGON, Directrice Générale - Mme PLATEL, Responsable du site et M. Mandiuk, Responsable développement.

**Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection**

fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)
écart n°1	réponse non satisfaisante
écart n°3	réponse non satisfaisante
écart n°5	réponse non satisfaisante
écart n°2	mesures correctives pertinentes
écart n°4	mesures correctives pertinentes
écart n°6	modifications nécessitent APC
écart n°7	mesures correctives pertinentes
écart n°8	non satisfaisant
remarques	réponses pertinentes

demande de respecter strictement les dispositions de l'AP

Ces points seront à vérifier lors d'une prochaine visite en 2007

**Nécessite APC**

**Suites à prévoir**