

Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DREAL Bourgogne

Unité territoriale : Côte d'Or		Subdivision : 21	
Nom(s) du ou des inspecteurs : Gaëlle LÉVITE			
Date de la lettre d'annonce de l'inspection : par courriel		Date de l'inspection : 12 avril 2013	
Type d'inspection :	<input type="checkbox"/> approfondie	ou	<input type="checkbox"/> courante
	<input type="checkbox"/> inopinée	ou	<input type="checkbox"/> annoncée
	<input type="checkbox"/> planifiée	ou	<input type="checkbox"/> circonstancielle
Motif de la planification : inspection concomitante à la visite de l'Inéris			
Société : ESSILOR		AS / A / D / NC	
Commune : Dijon			
Activité : Fabrication de verres de correction ophtalmologique			
Liste des installations inspectées : ensemble du site			
Thème : eau			
Référentiels de l'inspection : Arrêté préfectoral d'autorisation du 8 novembre 2005			
Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection : M. GERARD : responsable d'exploitation – filière thermique Mme ROUX : responsable d'exploitation – traitement des eaux			
Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection : Le site est propre et l'aspect environnemental semble être suivi avec intérêt. Toutefois, certaines remarques ont été observées lors de la visite d'inspection. REMARQUES ÉMISES AU COURS DE LA VISITE : - le nombre de points de rejet est de 3 au lieu de 2 ; - le plan des réseaux étant en cours de mise à jour n'a pas pu être étudié ; - les analyses des eaux résiduaires montrent des dépassements récurrents pour les paramètres MES, DCO et DBO.			
Suites envisagées : Observations mineures à traiter par courrier.			
Liste des documents établis suite à la visite : Tableau des constats			

Lettre à l'exploitant.

Date et signature de l'inspecteur : 23 avril 2013

L'Inspectrice des Installations Classées,

SIGNE,

Gaëlle LÉVITE