


## Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

DRIRE Bourgogne

<b>Groupe de Subdivisions : YONNE NIEVRE</b>		<b>Subdivision : AUXERRE</b>
<b>Nom(s) du ou des inspecteurs :</b> Eric GIROUD <b>Date de la lettre d'annonce de l'inspection :</b> 02/06/2008 <b>Type d'inspection :</b> courante / annoncée / planifiée <b>motif de la planification :</b> site à visiter tous les 2 ans		<b>Date de l'inspection :</b> 11/06/2008
<b>Société :</b> CARRIERES DE SAINTE MAGNANCE <b>Commune :</b> SAINTE MAGNANCE <b>Activités :</b> carrière et traitement des matériaux		<b>A</b> <b>Priorité :</b> site à visiter tous les 2ans(C1)
<b>Liste des installations inspectées :</b> ensemble de la carrière, <b>Thèmes :</b> stabilité, garanties financières. <b>Référentiels de l'inspection :</b> Arrêté préfectoral du 06/02/1986 – Articles 5, 6 Arrêté préfectoral du 21/07/1995 – Article 1 Arrêté préfectoral du 15/03/2004– Articles 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.7 Arrêté préfectoral du 26/05/1999 – Articles 1, 2, 3 Arrêté préfectoral du 16/10/1981– Articles 2 Règlement général des industries extractives		
<b>Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :</b> M.GRUET, Directeur M.NOLIN, géologue, Directeur technique depuis le 30/05/2008.		
<b>Principales constatations effectuées, principaux constats d'écarts par rapport au référentiel d'inspection :</b>  Les constats sont repris en annexe.		
<b>Suites envisagées :</b> courrier		
<b>Liste des documents établis suite à la visite :</b> Lettre à l'exploitant + tableaux des constats		
<b>Date et signature du ou des inspecteurs :</b> AUXERRE, le 02 juillet 2008  L'inspecteur des installations classées,  Eric GIROUD		

**Arrêté préfectoral du 6 février 1986 relatif à la carrière**

Articles	Point vérifié	Conformité	Observations
5	Panneau sur les voies d'accès avec identité du titulaire, référence de l'arrêté et objet des travaux	O	un panneau à l'entrée
6	Carrière clôturée en toute zone dangereuse par une barrière efficace Présence de panneaux de signalisation du danger	O -	selon le plan fourni  selon les déclarations du D.T. ; présence de panneau en limite sud le long du chemin communal. CES DISPOSITIONS SONT A VERIFIER A LA PROCHAINE VISITE

**Arrêté préfectoral complémentaire du 21 juillet 1995**

1	Les travaux de remise en état seront réalisés au fur et à mesure	N	
---	--	---	--

**Arrêté préfectoral complémentaire du 15 mars 2004**

2	L'étude de stabilité doit justifier de la stabilité des terrains actuelle et tout au long de l'exploitation, elle doit définir les modalités d'exploitation, de réaménagement de la carrière et le suivi de la stabilité de la zone où un éboulement s'est produit en décembre 1999.	N	Modalités d'exploitation, de réaménagement à définir.
3	Mise en place d'un réseau approprié de mesures des retombées de poussières Réalisation de 3 mesures par an (2 en été, une en hiver) Mise en place d'un registre pour garder une traçabilité du suivi effectué et des mesures prises	O N N	des mesures sont à faire chez l'habitant
4	Un dispositif décrotteur est mis en place sur la voie de sortie pour permettre le nettoyage des roues des véhicules sortant et pour pallier l'épandage de boue sur la chaussée publique.	-	Le dispositif décrotteur n'est plus en fonctionnement (sous dimensionné); il n'y a toutefois pas de boue sur la chaussée.
5.1	Ravitaillement et entretien des engins sur aire étanche Eaux issues de cette aire transitant par un séparateur d'hydrocarbures	O O	qualité du rejet à vérifier
5.2	Stockage des hydrocarbures sur rétention	O	
5.4	Qualité des eaux canalisées, rejetées 5,5 < pH < 8,5    T° < 30° C MEST < 30 mg/l    DCO < 125 mg/l    H < 10 mg/l	N	aucune mesure en 2008
5.6	La mesure du débit est effectuée hebdomadairement	O	
5.7	Les paramètres définis à l'article 5.4 font l'objet d'une analyse mensuelle et en cas d'orage	N	aucune mesure en 2008

**Arrêté préfectoral complémentaire du 26 mai 1999**

1	Constitution de garanties financières	O	acte de cautionnement du 5 avril 2004 pour 5 ans pour un montant de 417 818 euros (indice de 488,8) (dernier indice 605,9 février 2008)
2	Actualisation des garanties financières	N	
3	Révision du montant possible par l'exploitant si la conduite de l'exploitation s'écarte du schéma prévisionnel produit	N	

**Arrêté préfectoral du 16 octobre 1981 relatif à l'installation de traitement**

2	La parcelle n° 61 ZL est utilisée pour l'aménagement de bassins de décantation	N	
---	--	---	--