

Préfet du Jura

N° chrono :

Date : 15/06/2020

INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES
RAPPORT DE LA VISITE D'INSPECTION du 08 novembre 2019
Société INOVYN FRANCE

N° S3IC : 59-2685			Commune : ABERGEMENT LA RONCE (39)			
Visite :	administrative	programmée	annoncée	approfondie	Régime:	SSH
Priorité	nationale	Attributs S3IC n°1:		<input type="text" value="SGS"/>		
Liste des installations inspectées : Rétention déportée des postes de chargement camions/wagons d'HCl 34 %, Réservoir RS 3002 et RS 3001 au service Pyrolyse des C3, Cuvette déportée des RS E112 et NaOH 50 % du service DCE.						
Référentiel de l'inspection : Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter n°2019-31 du 25/07/2019.						
Personne(s) rencontrée(s) : <ul style="list-style-type: none">• Chef du service sécurité – Procédé et Environnement• Agent de maîtrise service Procédé-Environnement• Responsable logistique exploitation• Chef du service Pyrolyse des C3• Ingénieure au service Pyrolyse des C3						

Ce rapport vaut rappel réglementaire à l'exploitant pour les constats de non-conformités.

Indépendamment des points contrôlés par l'Inspection des installations classées, il est de la responsabilité de l'exploitant de réaliser régulièrement les vérifications et suivis nécessaires pour s'assurer du respect de l'ensemble des prescriptions réglementaires applicables à son installation.

Synthèse :

Lors de cette inspection, le tableau de suivi des constats (repris en annexe 2) a été mis à jour pour tenir compte des réponses apportées.

Propositions de suites

- Réponses à apporter aux constats non soldés. Les points nécessitant des compléments apparaissent non soldés.

Liste des documents établis suite à la visite :

- Annexe 1 : rapport détaillé
- Annexe 2 : Tableau de suivi des constats
- Lettre à l'exploitant

NON COMMUNICABLE

Annexe 1 :
Rapport de la visite d'inspection du 08/11/2019
INOVYN FRANCE – TAVAUX