



# PRÉFET DU JURA

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Bourgogne-Franche-Comté

## INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES RAPPORT DE LA VISITE D'INSPECTION DU 26 Novembre 2020 Société INOVYN FRANCE

N° S3IC : 59-02685

Commune(s) : ABERGEMENT-LA-RONCE

Visite :					Régime :	
Priorité		<b>Attribut S3IC n°1 :</b>		<b>Attribut S3IC n°2 :</b>		

### Liste des installations inspectées :

- Stockages GLI du PVC
- Caserne des pompiers (Centre technique des appels)
- Postes de chargement/déchargement de VC (service DCE)
- Salle de contrôle CERA/EDIA
- Groupes frigorifiques du Chlore Liquide

### Référentiel de l'inspection :

- Arrêté préfectoral modifié n° AP-1029-31 du 25 juillet 2019 ;

### Personnes rencontrées :

- Chef du service Sécurité, Procédé et Environnement
- Agent de maîtrise, Service Sécurité, Procédé et Environnement
- Ingénieur, Service Sécurité, Procédé et Environnement
- Chef du service Intervention
- Chef de fabrication, service DCE
- Chef de fabrication, secteur Chlore Liquide
- Agent de maîtrise, Chlore Liquide
- Chef de service PVC
- Agent de maîtrise HSE, service PVC
- Chef de service CERA
- Chef de fabrication CERA
- Agent de maîtrise de jour, service DCE
- Chef de fabrication, service DCE

Ce rapport vaut rappel réglementaire à l'exploitant pour les constats de non-conformités.

Indépendamment des points contrôlés par l'Inspection des installations classées, il est de la responsabilité de l'exploitant de réaliser régulièrement les vérifications et suivis nécessaires pour s'assurer du respect de l'ensemble des prescriptions réglementaires applicables à son installation.

**Synthèse :**

Lors de cette inspection, le tableau de suivi des constats (transmis par courriel à l'exploitant le 11/05/2021) a été mis à jour pour tenir compte des réponses apportées.

**Propositions de suites :**

Réponses à apporter aux constats non soldés. Les points nécessitant des compléments apparaissent non soldés.

**Liste des documents établis suite à la visite :**

- Annexe 1 : Rapport de visite détaillé
- Tableau de suivi des constats d'inspection transmis par courriel du 11/05 /2021.
- Lettre de suite à l'exploitant